



Audi RS 3 Sportback

EZ 04/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 63.228km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung RS 3 Sportback [DE - LimS5 2.5 TFSI quattro EU6, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WUAZZZ8V4GA907648	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 367 PS (270 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.480 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.000km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	145	Heckklappe	135
Dach	148		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachkantenspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kotflügelverbreiterung
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,5 Ltr. - 270 kW 20V TFSI
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio MMI mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion und Farbdisplay
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, Silber |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Navigations-Paket |
| • Optik-Paket schwarz | • Perleffekt-Lackierung |
| • RS-Schalensitze vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa, Rautensteppung mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Wagenheber | • Wendematte Gepäckraum (variabel) |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Connectivity-Paket |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Navigationsfunktion |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)