



Seat Altea Sport

EZ 04/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 144.631km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Sport [AT - Van5 1.4 TSI EU4, Sport, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZAR030406	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.631km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.986km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel konvex, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Dachantenne	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Gurtstraffer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Radiovorbereitung	• Reifenkontroll-Anzeige
• Reserverad als Notrad	• Rücksitz geteilt
• Rücksitz klappbar	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag

- | | |
|--|---|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Türgriffe außen lackiert | • USB-Anschluss in Mittelkonsole |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Bremsassistent | • elektronische Schlupfregulierung (ESR) |
| • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Original Fahrzeug Farbe: ROJO RUBI |




Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem CD 3 inkl. MP3-Laufwerk | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Winter-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 8 Lautsprecher |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Technical specifications and inspection results for a SEAT vehicle. The document includes fields for vehicle identification, engine details, and inspection results. The date of inspection is 12 July 2025.

Inspektion	Ergebnis
1. Identifikation des Fahrzeuges	OK
2. Identifikation des Motors	OK
3. Identifikation des Getriebes	OK
4. Identifikation des Chassis	OK
5. Identifikation des Innenraums	OK
6. Identifikation des Auslasses	OK
7. Identifikation des Lichts	OK
8. Identifikation des Bremsensystems	OK
9. Identifikation des Lenksystems	OK
10. Identifikation des Fahrzeugs	OK
11. Identifikation des Motors	OK
12. Identifikation des Getriebes	OK
13. Identifikation des Chassis	OK
14. Identifikation des Innenraums	OK
15. Identifikation des Auslasses	OK
16. Identifikation des Lichts	OK
17. Identifikation des Bremsensystems	OK
18. Identifikation des Lenksystems	OK
19. Identifikation des Fahrzeugs	OK



Inspection results for a SEAT vehicle. The document includes fields for vehicle identification, engine details, and inspection results. The date of inspection is 17 Juli 2026.

Inspektion	Ergebnis
1. Identifikation des Fahrzeuges	OK
2. Identifikation des Motors	OK
3. Identifikation des Getriebes	OK
4. Identifikation des Chassis	OK
5. Identifikation des Innenraums	OK
6. Identifikation des Auslasses	OK
7. Identifikation des Lichts	OK
8. Identifikation des Bremsensystems	OK
9. Identifikation des Lenksystems	OK
10. Identifikation des Fahrzeugs	OK
11. Identifikation des Motors	OK
12. Identifikation des Getriebes	OK
13. Identifikation des Chassis	OK
14. Identifikation des Innenraums	OK
15. Identifikation des Auslasses	OK
16. Identifikation des Lichts	OK
17. Identifikation des Bremsensystems	OK
18. Identifikation des Lenksystems	OK
19. Identifikation des Fahrzeugs	OK



Inspection results for a SEAT vehicle. The document includes fields for vehicle identification, engine details, and inspection results. The date of inspection is 07-2027.

Inspektion	Ergebnis
1. Identifikation des Fahrzeuges	OK
2. Identifikation des Motors	OK
3. Identifikation des Getriebes	OK
4. Identifikation des Chassis	OK
5. Identifikation des Innenraums	OK
6. Identifikation des Auslasses	OK
7. Identifikation des Lichts	OK
8. Identifikation des Bremsensystems	OK
9. Identifikation des Lenksystems	OK
10. Identifikation des Fahrzeugs	OK
11. Identifikation des Motors	OK
12. Identifikation des Getriebes	OK
13. Identifikation des Chassis	OK
14. Identifikation des Innenraums	OK
15. Identifikation des Auslasses	OK
16. Identifikation des Lichts	OK
17. Identifikation des Bremsensystems	OK
18. Identifikation des Lenksystems	OK
19. Identifikation des Fahrzeugs	OK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)