



Volkswagen Transporter Multivan Edition 25 4Motion

EZ 05/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 223.945km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Edition 25 4Motion [DE - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Edition 25, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZDH115477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2013 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 223.000km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben	Rost		

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(9 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	1390 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	440 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Aktueller Kilometerstand passt nicht zum letzten Service.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Doppeltonfanfare
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserievariante: Normaldach
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Dynamik-Fahrwerk
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Haltegriffe vorn
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

- | | |
|---|--|
| • Radstand 3000 mm | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Stoßfänger in Wagenfarbe | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Stoff |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,08 t | • Zuziehhilfe Schiebetür rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Fensterheber elektrisch |
| • Regensensor | • Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wärmeschutzverglasung |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 1 Drehsitz links |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Stabilisatoren verstärkt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Servolenkung | • Sport-Fahrwerk |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 2. Batterie | • 2. Batterie |
| • 2. Batterie 80 Ah | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Bodenbelag: Kunststoff (vorn und hinten) | • Fahrwerk 17" |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1. Reihe links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1. Reihe rechts |
| • Leuchtweitenregelung | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) |
| • Multifunktionstisch | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Zuziehhilfe für Heckklappe |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) elektr. betätigt vorn |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch | • Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar |
| • Audio-Navigationssystem RNS 510 | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod | • Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light) |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera | • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten |

- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Rad (Kerben)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)