



Opel Mokka Innovation

EZ 01/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 181.647km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.7 CDTI EU5, Innovation, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7ELXF4051204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.647km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.872km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schlüssel beschädigt; Heckklappendämpfer defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket

• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Motor 1,7 Ltr. - 96 kW 16V CDTI	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 2555 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnittstelle	• Audiobedienung am Lenkrad
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle
• Farbdisplay (CID)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Abbiegelicht	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Steckdose 230V	• Armlehne vorn links
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)



Sonderausstattung

• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Premium-Paket	• Rückfahrkamera
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Elektro-Paket
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Steckdose 230V	• Komfort-Paket
• Armlehne vorn links	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Winter-Paket	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	• Ergonomiesitz vorn links
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Servicebestätigung 7

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: 3.10.18 81.736 Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ Viskosität: 5 W-30 Getriebeschutz, Kühlluftigkeit: °C Ja Nein ☐ Batterie (Funklenkbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilternassatz ☐ Kettspannenrolle ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reflektorreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: 24.10.18 44530 Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ Viskosität: 5 W-30 Getriebeschutz, Kühlluftigkeit: °C Ja Nein ☐ Batterie (Funklenkbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilternassatz ☐ Kettspannenrolle ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reflektorreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: 25.11.18 40.738 Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ Viskosität: 5 W-30 Getriebeschutz, Kühlluftigkeit: °C Ja Nein ☐ Batterie (Funklenkbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilternassatz ☐ Kettspannenrolle ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reflektorreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel
---	---	--

Autohaus C. VICK
 Opel Vertragshändler
 Stubbendorfer Ring 2
 23858 REINFELD
 Tel. 0 45 33 - 80 04

Servicebestätigung 8

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: 27.11.18 138878 Motoröl: 0V 040.547.03 Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ Viskosität: 5 W-30 Getriebeschutz, Kühlluftigkeit: °C Ja Nein ☐ Batterie (Funklenkbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilternassatz ☐ Kettspannenrolle ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reflektorreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: km Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ Viskosität: W- Getriebeschutz, Kühlluftigkeit: °C Ja Nein ☐ Batterie (Funklenkbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfilternassatz ☐ Kettspannenrolle ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reflektorreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel
--	--

Autohaus C. VICK
 Opel Vertragshändler
 Stubbendorfer Ring 2
 23858 REINFELD
 Tel. 0 45 33 - 80 04



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)