



Datum : 13.07.2026

G u t a c h t e n

Betreff : Rücknahme

Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch : 10.07.2026

Besichtigungsdatum / -ort : 13.07.2026 / Hökertierte, Norderstedt

Anwesend : keiner


Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer

Minderwerte ohne Umsatzsteuer


Datum: 13.07.2026
Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: DACIA
Typ / Untertyp	: Jogger / TCe 100 ECO-G (7-Sitzer) Essential
Fahrzeug-Ident-Nummer	: UU1DJF00571333962
Hubraum / Leistung	: 999 ccm / 67 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Otto G-KAT / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	: E6d
Plätze	: 7
KBA-Nr.:	: 8212AFI
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1291 kg / 1889 kg / 598 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4547 mm / 1784 mm / 1632 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 205/60R16 92H / 205/60R16 92H
Reifenfabrikat	: Hankook
Reifenart	: Allwetter-Reifen / Allwetter-Reifen



Profiltiefe in (mm)	:
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2897 mm
Erstzulassung	: 07.07.2023
Letzte Zulassung	: 07.07.2023
Nächste HU / AU	: 07.2028 / 07.2028
Laufleistung abgelesen	: 68217 km
Laufleistung geschätzt	: 68217 km
Farbe	: GRIS URBAN
Lackart	: Uni
Fahrzeugzustand	: mittel
Besichtigungszustand	: fahrbereit, verkehrssicher

Datum: 13.07.2026



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HH GG1043 FIN UU1DJF00571333962

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
----------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Karosserie

1	Kotflügel vorn links eingedellt - Smart Repair
2	Tür vorn rechts deformiert - instand setzen und lackieren
3	Schweller rechts beschädigt - instand setzen und lackieren
4	Tür hinten rechts deformiert - instand setzen und lackieren
5	Seitenteil hinten rechts beschädigt - erneuern
6	Kofferdeckel deformiert - instand setzen und lackieren
7	Tür hinten links deformiert - instand setzen und lackieren
8	Schweller links deformiert - instand setzen und lackieren

Anbauteile

9	Stoßfänger vorn verschürft - erneuern
10	Stoßfänger hinten beschädigt - erneuern

Verglasung/Beleuchtung

11	Heckscheibe verschürft - erneuern
----	--------------------------------------

Innenraum/Kofferraum

12	Lehnenbezug 2.Sitzreihe re. beschädigt - erneuern
----	--

Datum: 13.07.2026

- | | |
|----|---|
| 13 | Sicherheitsgurte li.+re.
1.Sitzreihe beschädigt - erneuern |
| 14 | Lehnenbezug Beifahrersitz
beschädigt - erneuern |
| 15 | Laderaumabdeckung fehlt -
erneuern |

Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)
19% MwSt	
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)

Datum: 13.07.2026**Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Datum: 13.07.2026**Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 59294Km / 16.12.2025.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Gunnar Richter.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hamburg, 13.07.2026

Das Gutachten umfasst - 29 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Datum: 13.07.2026



Bild 1



Bild 2

Datum: 13.07.2026



Bild 3



Bild 4

Datum: 13.07.2026



Bild 5



Bild 6

Datum: 13.07.2026

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

WV: 441DJF00571333962

Start: 13.07.2026 59.294

Rechnungs-Nr.: [blank]

Kommentar/Vermerk: [blank]

Art der Arbeit:	Stempel:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Wartung:	Autohaus Krämer Robert-Dynow-Str. 41 4479 Gernshausen / Rhein Tel. 0 68 98 / 22 131 / 40 81 Fax 22 40		diffiziler an zu bekommen ein Gasfilter flüssig
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
Werte spezifische Seite			
Art der Arbeit:	Stempel:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Wartung:			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
Werte spezifische Seite			
Art der Arbeit:	Stempel:	Rechnungs-Nr.:	Kommentar/Vermerk:
Wartung:			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
Werte spezifische Seite			

B. 10

Bild 7



Bild 8

Datum: 13.07.2026



Bild 9



Bild 10

Datum: 13.07.2026



Bild 11



Bild 12

Datum: 13.07.2026



Bild 13



Bild 14

Datum: 13.07.2026



Bild 15



Bild 16

Datum: 13.07.2026



Bild 17



Bild 18

Datum: 13.07.2026



Bild 19



Bild 20

Datum: 13.07.2026



Bild 21



Bild 22

Datum: 13.07.2026



Bild 23



Bild 24

Datum: 13.07.2026



Bild 25



Bild 26

Datum: 13.07.2026



Bild 27



Bild 28

Datum: 13.07.2026



Bild 29



Bild 30

Datum: 13.07.2026



Bild 31



Bild 32

Datum: 13.07.2026



Bild 33



Bild 34

Datum: 13.07.2026



Bild 35



Bild 36

Datum: 13.07.2026



Bild 37



Bild 38

Datum: 13.07.2026



Bild 39



Bild 40

Datum: 13.07.2026



Bild 41



Bild 42

Datum: 13.07.2026



Bild 43



Bild 44

Datum: 13.07.2026



Bild 45



Bild 46