



Ford Kuga Individual

EZ 10/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 169.711km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Individual [DE - SUV5 2.0 TDCi EU5, Individual 4x4, 2013 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WF0AXXWPMAEB55697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.000km	Letzter Service am 11/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Getriebeschaden laut Einlieferer

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|---|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz |
| • Kühlergrill schwarz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterfahrschutz | • Unterfahrschutz hinten |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung für Dieselmotor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Dachreling (Aluminium) |
| • Design-Paket | • Design-Paket 3 |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • KeyFree-Paket | • KeyFree-System |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) | • Panoramadach (Glas) |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera |

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Technologie-Paket |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)