



Toyota Proace L1 Team Deutschland

EZ 11/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 171.837km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d-T, L1 Team D S/S, 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHXHGZ123778	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.837km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	70	Heckklappe	100
Dach	70		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenten-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Farbmonitor

• Farbmonitor	• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Head-up-Display	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchte	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW D-4D KAT
• Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank verschiebbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Wi-Fi	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 8-Sitzer
• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.05.2018	5013	AKQ00055	02	01	0110/04000	170
MI	AF		04956	04953	1920	-
YARVRAHXGZ123778		4	1881	1940	001705	002145
TOYOTA				00092		
V			0139	002710		002740
E			01500	01500		
AHXH-NZB00L(1B)			082	03000		074
Proace			02300	0750		008
TOYOTA EUROPE (B)			215/65R16C 98R			
Fr. K. P. K. S. bet. b. 8 Spl.			215/65R16C 98R			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007/2016/646W						
RUM/SW/PI/CI/ M, MI I						
Diesel						
0302	36W0	01997				
TRUCK, ZUL.GES.-MASS 3.500KG+DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 25.05.2018*						

Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00
Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00	Checkliste Kundenname: <u>AKQ00055</u> Datum: <u>25.05.2018</u> TOYOTA Auto Welt (GmbH & Co. KG) Pöchlacherstraße 11-21 49075 Pöchlarn Tel: 0551 93 11 30 Fax: 0551 93 43 00



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)