



Volkswagen Golf GTD BMT/Start-Stopp

EZ 07/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 163.595km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTD BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZJP607001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.595km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.141km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	1950 	Seitenteil hinten rechts	1400 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung GTD
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb Black
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Progressivlenkung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn



Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Perleffekt-Lackierung

• Sprachsteuerungs-System	• Top-Paket
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Volkswagen Media Control	• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Safesicherung
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)