



Skoda Karoq Style 4x4

EZ 11/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 249.078km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Style 4x4, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLM7NU1L2018411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.078km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 242.628km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Reifenschäden: Verschrammt;

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mythos Glossy black (Piano Black)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System | • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Leseleuchte | • Maxi-DOT Farbdisplay |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI | • Multifunktionsanzeige |
| • Netzprogramm im Kofferraum | • Notrufsystem |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2630 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verglasung getönt |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Business-Paket Columbus | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz |
| • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn + hinten |
| • Sonderlackierung Candy-weiss uni | • Sound-System Canton |
| • Sportsitze | • Stahlfelge 3,5x18 (Notrad) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sprachsteuerung für Infotainment-System | • Freisprechanlage Premium |
| • Phonebox mit WLAN | • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Audio-Navigationssystem Columbus | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Leuchtweitenregelung |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeugkennzeichen	TWLM7WU/12054811
Typbezeichnung	Skoda Karoq
Erstzulassung	11.11.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	15.07.2024
Laufleistung	211 408
Durchgeführt von	Führpark Gühring KG Herdensgade 50-54 72458 Albstadt
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	Ölwechsel Pollenfilter Zahnriemen+Wasserpumpe Scheibenwischer vor+hi Kleinteile+Spanner Flüssigkeiten geprüft
Durchgeführt von	Olaskov Gühring GÜHRING KG Führpark Herdensgade 50-54 72458 Albstadt

Fahrgastnummer	TMSLMN/12019411
Typbezeichnung	Skoda Karoq
Erstzulassung	11.11.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	21.12.2023
Laufleistung	181.319
Durchgeführt von	Fuhrpark Gühring KG Hardenstraße 50-54 72458 Albstadt
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	Inspektion mit Ölwechsel Pollenfilter Kraftstofffilter Luftfilter AdBlue aufg. DSG-Ölwechsel
Durchgeführt von	Sibemagj

GÜHRING KG
Fuhrpark
Hardenstraße 50-54
72458 Albstadt

Fahrgastnummer	TMSLMN/12019411
Typbezeichnung	Skoda Karoq
Erstzulassung	11.11.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	19.06.2023
Laufleistung	152.570
Durchgeführt von	Fuhrpark Gühring KG Hardenstraße 50-54 72458 Albstadt
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	Service + Inspektion Ölwechsel Flüssigkeiten aufg. AdBlue aufg. Pollenfilter Scheibenwischer vo + hi Bremsbeläge HA
Durchgeführt von	

GÜHRING KG
Fuhrpark
Hardenstraße 50-54
72458 Albstadt

Fahrgastnummer	TMSLMN/12019411
Typbezeichnung	Skoda
Erstzulassung	11.11.2019
Eintragung der Werkstatt	
Datum	02.05.2022
Laufleistung	92.400
Durchgeführt von	Gühring KG Hardenstraße 50-54 72458 Albstadt
Durchgeführter Service + Zusatzarbeiten	Inspektion + Service Ölöl + Motoröl 4.7 Lit Pollenfilter Wasserpumpe v + h em. Kraftstofffilter em. Bremsflüssigkeit em. Radon 4 St. em. Luftfilter em. AdBlue aufgefüllt
Durchgeführt von	Bez

GÜHRING KG
Fuhrpark
Hardenstraße 50-54
72458 Albstadt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)