



Mercedes-Benz A 250 e

EZ 12/2022 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 49.179km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 250 e [DE - LimS5 A 250 e EU6d, Progressive, 2019 - 2022]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W1K3F8GB6PJ399332	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.179km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Händler: Zweitschlüssel vorhanden

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Akustischer Umfeldschutz (Außensound)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Design- und Ausstattungslinie Progressive
• Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
• Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fußmatten Velours	• Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
• Innenausstattung: Zierteile Carbon	• Innenhimmel Stoff
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Go Startanlage
• Klimaautomatik (Thematic)	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	• Komfortsitze vorn
• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Ladekabel mit Schukostecker

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System) | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU |
| • Regen-/Lichtsensord | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • USB-Anschluss im Fond | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus |
| • Konnektivität-Paket | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Park-Paket |
| • Public-Charging-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone integriert | • Vorrüstung car sharing |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer, Lackschaden)