



Mercedes-Benz B 250 e

EZ 07/2021 | Van | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 98.289km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	B 250 e [DE - Van5 B 250 e EU6d, Style, 2020 - 2022]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Van	W1K2470861J309605	-	98.289km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
09/2027 / Vorhanden	Teilleder	160 PS (118 KW)	Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.400 ccm	liegt vor	90.534km	08/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
07/2021	Schwarz	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	26g/km (WLTP)		1.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	95
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenausstattung: Zierteile Ellipsen-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)

- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

- Klimaautomatik (Thermatic)

- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- Tempomat

- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent

- Keyless Go Startanlage

- Knieairbag Fahrerseite

- Reifendruck-Kontrollsystem

- Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht LED

- Servolenkung



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business

- Infotainment-Paket Advanced

- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen

- Smartphone integriert

- Vorrüstung Mercedes me Charge

- Sitzheizung vorn

- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic

- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus

- Public-Charging-Paket

- Vorrüstung Konnektivität-Paket

- Vorrüstung car sharing

- Navigationssystem: Festplattennavigation

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)