CarOnSale

BMW 318 d xDrive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	211.482km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 d xDrive [AT - Kb5 318 d EU5, xDrive, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA8J31060F697944	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.821km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Einlieferer Motorschaden, kein Motorstart auf Kundenwunsch;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Leseleuchten vorn
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Servolenkung Servotronic
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Österreich-Paket Plus
- Ambiente-Beleuchtung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Sportsitze vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBA8J31080F697944





CarOnSale








Service Historie
13.04.2026 BMW
197821 km 07527
22.12.2025 BMW
186898 km 07527
30.04.2025 BMW
163235 km 07331
19.05.2023 BMW


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY


11
25
1
2
10
31
26
9
30
27
3
8
29
28
4
7
6
5




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)