



Ford Focus Titanium

EZ 02/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 126.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Titanium Start/Stopp, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0KXXGCBKCY61879	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.436km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.504km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(3 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 9 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|--|
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz | • Kühlergrill schwarz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Frontscheibe heizbar |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket 1 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

① Datum: 26.2.16

② Kilometerzahl: 21389

③ Fahrzeug-Werkstoff-Nr.: 02.184

④ Fahrzeugnummer: 141085

⑤ Hersteller & Lieferanten: ☐

⑥ Herstellerlogo:

 **Autobus**
Mercedes S. Zarin GmbH
Luisenpark 12
10623 Berlin
Tel.: (030) 651 18 00 Fax: 5 90 32

⑦ Unterschrift: 

① Datum: 3.5.19

② Kilometerzahl: 50684

③ Fahrzeug-Werkstoff-Nr.: 512

④ Fahrzeugnummer:

⑤ Hersteller & Lieferanten: ☒

⑥ Herstellerlogo:

 **Autobus**
Mercedes-Benz
Postfach 10
Sonderhof Allee 10
04442 Sebnitz
Tel.: (034203) 5800 Fax: 50422

⑦ Unterschrift: 

Bitte diese Inspektion bei Wartungsarbeiten
wiedergibt.

① Datum: 22.02.2020

② Kilometerzahl: 62388

③ Fahrzeug-Werkstoff-Nr.: 02.182

④ Fahrzeugnummer:


⑤ Hersteller & Lieferanten: ☐

⑥ Herstellerlogo:

 **AUTO PLUS**
AG
OTOFLOTAS
Luisenpark 12
10623 Berlin

⑦ Unterschrift: 

25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Rad (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)