



Ford Fusion Fun X

EZ 05/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 230.135km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fusion Fun X [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Fun X, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0UXXGAJU7E34530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.135km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 32.322km	Letzter Service am 03/2010
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getränkehalter vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Check-Control-System
- Fun
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe heizbar | • Fußmatten Velours |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Während der angegebenen Kundenberatung (10/12) ist eine Kundenberatung (Ausnahme: Brand 140 PS)

Nachweise - Wartungsarbeiten

Technische Wartung, Wkt.	Technische Wartung, Wkt.
Wkt. durchgeführt?	Wkt. durchgeführt?
Schüler Automobile Kfz-Mietbetrieb Straße 12, 34119 Kassel 90 34063 Kassel Auftraggeber: Schüler Auftraggeber: Schüler Auftraggeber: Schüler	Auftraggeber: Schüler Auftraggeber: Schüler Auftraggeber: Schüler
5	6

25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)