



Audi Q5

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 144.700km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quattro, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R8GA110509	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.700km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.169km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

AHK konnte während der Inspektion nicht ausgefahren werden.


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung



- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audi music interface |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Design-Paket: Alcantara/Leder mit Sportsitzen | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sportsitze vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)