



BMW 220 i Advantage

EZ 05/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 136.422km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 i Advantage [DE - Van5 220i EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A51020V433188	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.422km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn

• Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V	• Multifunktion für Lenkrad
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchten LED	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU	



Sonderausstattung

• Außenspiegel-Paket	• Business-Paket
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Navigationssystem: Navigation (USB)
• Sitzheizung vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Heckleuchten LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)