



Volkswagen T-Roc R-Line

EZ 05/2022 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 53.321km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc R-Line [DE - Ca2 1.5 TSI EU6d, R-Line, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WVGZZA1ZNK010754	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.321km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: 4 Felgen sind verschürft

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Einstiegsleisten vorn R-Line
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Geschw.-Begrenzer)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie: 2-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)

• Lautsprecher (6)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Pedale Edelstahl
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand Standard	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger R-Line	• Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Original Fahrzeug Farbe: RAVENNABLAU	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Design-Paket Black Style
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
• IQ.DRIVE-Paket inkl. IQ.Light	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung	• Windschott
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Chrom-Paket 2	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter	• Chromeinfassung Spiegelverstellung
• Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe	• Fensterzierleisten schwarz
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	• LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer

- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)