



BMW sDrive 20 d Efficient Dynamics Edition

EZ 01/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 205.206km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 20 d Efficient Dynamics Edition [DE - SUV5 20d EU5, sDrive Efficient Dynamics Edition, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVZ91060VY84542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.206km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.364km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Inspektion - Inspektion klein, WSS Steinschläge, Front Bereich Steinschläge, Komplettes Fahrzeug hat Kratzer Dellen und beulen, TÜV / AU, Scheinwerfer matt/ zerkratzt, Tür hinten links - Instands. und lackieren, Fondseite links - SmartRepair, Stoßfänger hinten - Lackieren, Tür hinten rechts - Delle entfernen, Stoßfänger vorne - SmartRepair, Anhängerkupplung nachgerüstet, Fahrersitz Smarten, Klimaanlage ohne befüllen und prüfen, Händler

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BRONZE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: X-Line |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachreling |
| • Dachreling schwarz | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Internet | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Carve | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Sprachbediensystem | • Tagfahrlicht |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)