



## Audi A4 Avant

EZ 06/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 225.109km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Attraction, (Facelift) 2013 - 2015] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WAUZZZ8K6EA004771                                                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>225.109km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                   | Leistung<br>150 PS (110 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                             | Letzter Service<br>175.351km                | Letzter Service am<br>03/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2013                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>129g/km (NEFZ)                                                                   |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)

Anderer Schaden



(5 mm)



(5 mm)

Anderer Schaden



(5 mm)

Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 195  | Beifahrertür             | 245  |
| Kotflügel vorne links   | 295  | Kotflügel vorne rechts   | 305  |
| Türe hinten links       | 200  | Türe hinten rechts       | 250  |
| Seitenteil hinten links | 250  | Seitenteil hinten rechts | 180  |
| Motorhaube              | 270  | Heckklappe               | 205  |
| Dach                    | 210  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Kontrollleuchte für Leuchtmittel ist an


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



# Sonderausstattung

---

- |                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)               | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                                       |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz                            | • Einparkhilfe hinten (APS)                                                               |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay     | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)                                 |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)              | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen                                                          |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor                                                                  |
| • Mittelarmlehne vorn                                  | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus                                               |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                           | • Sitzheizung vorn                                                                        |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz                   | • Sport-Fahrwerk                                                                          |
| • Sprachsteuerungs-System                              | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















[illegible][illegible][illegible]



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)