



Jaguar XE R-Sport

EZ 08/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 127.463km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung XE R-Sport [AT - Lim4 20d EU6, R-Sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN SAJAB4BN0GA915306	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.463km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.042km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)



(8 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Turboladerschaden ;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 USB-Anschlüsse zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außenspiegel heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Morzine Jet
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- 4-Punkt-Sicherheitsgurte
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung

- | | |
|--|--|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC) | • Getriebe 6-Gang |
| • Getränkehalter hinten | • Getränkehalter vorn |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond | • Karosserie: 4-türig |
| • Keyless-Start | • Kindersicherung elektrisch |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kopfstütze hinten mitte | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Lufteinlassblende Chrom | • Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT |
| • Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth) | • Nebelschlussleuchte integriert |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: Yulong White |
| • Parkbremse elektronisch (EPB) | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenairbag vorn und hinten | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze Leder |
| • Staufach abschließbar im Innenraum | • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türengriegelung automatisch (bei Unfall) |
| • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System) | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten | • Heckklappenbetätigung elektrisch |
| • Heckspoiler | • Heckspoiler lackiert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Keyless-Entry |
| • Keyless-Start | • Komfort-Paket |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenkrad heizbar |
| • Lichtpaket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Navigationssystem InControl Touch Pro inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice) |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenrahmen schwarz | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebedach elektrisch | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege) | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach | • Tagfahrlicht LED |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














1	Arbeitskraft	1	Arbeitskraft
2	Arbeitskraft	2	Arbeitskraft
3	Arbeitskraft	3	Arbeitskraft
4	Arbeitskraft	4	Arbeitskraft
5	Arbeitskraft	5	Arbeitskraft
6	Arbeitskraft	6	Arbeitskraft
7	Arbeitskraft	7	Arbeitskraft
8	Arbeitskraft	8	Arbeitskraft
9	Arbeitskraft	9	Arbeitskraft
10	Arbeitskraft	10	Arbeitskraft
11	Arbeitskraft	11	Arbeitskraft
12	Arbeitskraft	12	Arbeitskraft
13	Arbeitskraft	13	Arbeitskraft
14	Arbeitskraft	14	Arbeitskraft
15	Arbeitskraft	15	Arbeitskraft
16	Arbeitskraft	16	Arbeitskraft
17	Arbeitskraft	17	Arbeitskraft
18	Arbeitskraft	18	Arbeitskraft
19	Arbeitskraft	19	Arbeitskraft
20	Arbeitskraft	20	Arbeitskraft
21	Arbeitskraft	21	Arbeitskraft
22	Arbeitskraft	22	Arbeitskraft
23	Arbeitskraft	23	Arbeitskraft
24	Arbeitskraft	24	Arbeitskraft
25	Arbeitskraft	25	Arbeitskraft
26	Arbeitskraft	26	Arbeitskraft
27	Arbeitskraft	27	Arbeitskraft
28	Arbeitskraft	28	Arbeitskraft
29	Arbeitskraft	29	Arbeitskraft
30	Arbeitskraft	30	Arbeitskraft
31	Arbeitskraft	31	Arbeitskraft
32	Arbeitskraft	32	Arbeitskraft
33	Arbeitskraft	33	Arbeitskraft
34	Arbeitskraft	34	Arbeitskraft
35	Arbeitskraft	35	Arbeitskraft
36	Arbeitskraft	36	Arbeitskraft
37	Arbeitskraft	37	Arbeitskraft
38	Arbeitskraft	38	Arbeitskraft
39	Arbeitskraft	39	Arbeitskraft
40	Arbeitskraft	40	Arbeitskraft
41	Arbeitskraft	41	Arbeitskraft
42	Arbeitskraft	42	Arbeitskraft
43	Arbeitskraft	43	Arbeitskraft
44	Arbeitskraft	44	Arbeitskraft
45	Arbeitskraft	45	Arbeitskraft
46	Arbeitskraft	46	Arbeitskraft
47	Arbeitskraft	47	Arbeitskraft
48	Arbeitskraft	48	Arbeitskraft
49	Arbeitskraft	49	Arbeitskraft
50	Arbeitskraft	50	Arbeitskraft
51	Arbeitskraft	51	Arbeitskraft
52	Arbeitskraft	52	Arbeitskraft
53	Arbeitskraft	53	Arbeitskraft
54	Arbeitskraft	54	Arbeitskraft
55	Arbeitskraft	55	Arbeitskraft
56	Arbeitskraft	56	Arbeitskraft
57	Arbeitskraft	57	Arbeitskraft
58	Arbeitskraft	58	Arbeitskraft
59	Arbeitskraft	59	Arbeitskraft
60	Arbeitskraft	60	Arbeitskraft
61	Arbeitskraft	61	Arbeitskraft
62	Arbeitskraft	62	Arbeitskraft
63	Arbeitskraft	63	Arbeitskraft
64	Arbeitskraft	64	Arbeitskraft
65	Arbeitskraft	65	Arbeitskraft
66	Arbeitskraft	66	Arbeitskraft
67	Arbeitskraft	67	Arbeitskraft
68	Arbeitskraft	68	Arbeitskraft
69	Arbeitskraft	69	Arbeitskraft
70	Arbeitskraft	70	Arbeitskraft
71	Arbeitskraft	71	Arbeitskraft
72	Arbeitskraft	72	Arbeitskraft
73	Arbeitskraft	73	Arbeitskraft
74	Arbeitskraft	74	Arbeitskraft
75	Arbeitskraft	75	Arbeitskraft
76	Arbeitskraft	76	Arbeitskraft
77	Arbeitskraft	77	Arbeitskraft
78	Arbeitskraft	78	Arbeitskraft
79	Arbeitskraft	79	Arbeitskraft
80	Arbeitskraft	80	Arbeitskraft
81	Arbeitskraft	81	Arbeitskraft
82	Arbeitskraft	82	Arbeitskraft
83	Arbeitskraft	83	Arbeitskraft
84	Arbeitskraft	84	Arbeitskraft
85	Arbeitskraft	85	Arbeitskraft
86	Arbeitskraft	86	Arbeitskraft
87	Arbeitskraft	87	Arbeitskraft
88	Arbeitskraft	88	Arbeitskraft
89	Arbeitskraft	89	Arbeitskraft
90	Arbeitskraft	90	Arbeitskraft
91	Arbeitskraft	91	Arbeitskraft
92	Arbeitskraft	92	Arbeitskraft
93	Arbeitskraft	93	Arbeitskraft
94	Arbeitskraft	94	Arbeitskraft
95	Arbeitskraft	95	Arbeitskraft
96	Arbeitskraft	96	Arbeitskraft
97	Arbeitskraft	97	Arbeitskraft
98	Arbeitskraft	98	Arbeitskraft
99	Arbeitskraft	99	Arbeitskraft
100	Arbeitskraft	100	Arbeitskraft



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)