



Volkswagen Tiguan Allspace Highline 4Motion

EZ 02/2021 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 125.593km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Allspace Highline 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, 4Motion Highline, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZMM013835	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.593km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe- Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	195 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	190 	Heckklappe	220 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- App-Connect
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel silber lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Business-Paket
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter

• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling silber
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Doppeltonhorn
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl
• Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenten-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung
• Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fondbedienung Klimaanlage	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, abgedunkelt	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schließen, sensorgesteuert)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2787 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Safesicherung	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht

- | | |
|--|---|
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Keyless Access |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Top-Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom matt | • Türgriffe innen beleuchtet, vorn |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • Antennen-Diversity |
| • App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Metallic-Lackierung |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn | • Raucher-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.02.2021	0603	BZH03293	8	2	2	110/3000	198
M1	AC			4701		1839	
WVG2225N2MM013835			5	1658		1832	
VOLKSWAGEN, VW							
5N				174	2550	2550	
ACDTSEK1				1230	1370		
AD7AD7GC01017N6NVR24B1188B0M1				1230	1370		
				74	3150	67	
TIGUAN				2500	750	7	
VOLKSWAGEN-VW				235/55 R18 100V			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				235/55 R18 100V			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*2018/1832AP				GRAU		7	
EURO6;WLTP:AF;PI/CI; M, NI I				R1*2001/116*0450*51			
DIESEL				14.08.2020		M	HC083240
0002	36AP		1968				
F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUF. GES-M							
ASSE D.ZUGKOMBINATION:5090KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:							
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G							
EM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EM							
ISSIIONSKLASSE: 01.02.2021*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)