



Mercedes-Benz B 200

EZ 08/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 143.938km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 [DE - Van5 B 200 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462431J421296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.938km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.416km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 6-Gang |
| • Parameterlenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Easy-Vario-System |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Paket |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar) | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Digitales Service Booklet	Zeigen	Alle Jahre		

Servicebericht B		Datum	15.10.2024
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Möhnenstraße 54 Brilon	Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	-03-31273 122740 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten	
Service	Service B	Service B mit Plus-Paket durchführen	☒
Werkstattcode	390211	Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern	☒
Restlaufzeit	-30 Tage	Zusatz zum Service: Zündkerzen erneuern	☒
Restlaufstrecke	8500 km	Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit erneuern	☒
Ölqualität/Viskosität		beifg. mit Schaltgetriebe	☒
Beschreibung	Motor Öl	Bremsbeläge und Bremscheibenbander	☒
Ölqualität	729.52	Vorderachse erneuern (Komplettantrieb abmontiert)	
Viskosität		bei Fzg. mit Faustsattel	
Bis zum nächsten fälligen Service		Bis zum nächsten fälligen Service	
Mercedes-Benz Mobilio		Mercedes-Benz Mobilio	☒
Garantie gegen Durchrostung		Garantie gegen Durchrostung	☒
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG		Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	
Eingehalten		Eingehalten	☒
Zusatzarbeiten		Zusatzarbeiten	
Durchgeführt		Durchgeführt	☒
Bemerkung		Bemerkung	
Wartung		Wartung	

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten			
Fahrzeug	B 200		
Erstzulassung	08.08.2016		
FIN	WDD2462431J421296		
Nächster Service		162416 km	
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betreiberanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)			
Servicebericht 9			
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Möhnestraße 54 Brilon	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung	21.10.2025 -03-57901 137416 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten	
Service	Service A	Service A mit Plus-Paket durchführen	☒
Werkstattcode	8500	Bordnetzbatterie erneuern (Bordnetzbatterie ausgebaut)	☒
Restlaufzeit	-5 Tage		
Restlaufstrecke	10300 km		
Ölqualität/Viskosität		Bis zum nächsten fälligen Service	
Beschreibung	Motor Öl	Mercedes-Benz Mobilio	☒
Ölqualität	229.5	Garantie gegen Durchrüstung	☒
Viskosität		Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	
		Eingehalten	☒
		Zusatzarbeiten	
		Durchgeführt	☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)