



Renault Kadjar Bose Edition

EZ 03/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 122.105km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Bose Edition [DE - SUV5 1.2 TCe 130 EU6, Bose Edition ENERGY, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00854525468	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.105km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.824km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	120	Heckklappe	205 
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf, an Ventildeckeldichtung;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- City-Paket
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn

• Modularitäts-Paket	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2646 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Licht- und Regensensor
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Radioempfang digital (DAB)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Unterfahrschutz hinten	• Original Fahrzeug Farbe: TITAN-GRAU



Sonderausstattung


• Metallic-Lackierung	• Sicht-Paket
• Winter-Paket	• Panoramadach fest (Glas)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)