Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

Berichts-Nr:

FIN: YV1UZK5VDN1964961



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volvo
Modell:	XC 60
HSN / TSN:	9101 / BTJ
Erstzulassungsdatum:	26.10.2021
Laufleistung:	168.748 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	BLACK STONE, SOLID / Solid
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Diesel
Hubraum:	1.969 ccm
Leistung:	145 kW (198 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.865 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	CHARCOAL/LEAA/CHARCOAL
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	21.09.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	164.277 km
Restlauf bis Service:	319 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

3. Bremsleuchte

Airbag Beifahrerseite

Airbag Beifahrerseite abschaltbar

Airbag Fahrerseite

Ambiente-Beleuchtung erweitert

Ambiente-Beleuchtung erweitert

Anhängerkupplung semi-elektrisch

Anti-Blockier-System (ABS)

Antriebsart: Frontantrieb

Applikationen an den Seitenfenstern Chrom

Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht

Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Außenspiegel elektr. anklappbar

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide

Außenspiegel Weitwinkel

Außentemperaturanzeige

Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn

Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch

Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert

Bordcomputer

Dachreling Aluminium-Optik

Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation

Digital-Paket

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage

Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring

Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten

Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance

Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance

Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)

Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC

Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)

Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)

Fahrassistenz-System: Bremsassistent

Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)

Fahrassistenz-System: Connected Safety

Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)

Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)

Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

Fahrassistenz-System: Oncoming Lane Mitigation

Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification

Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection

Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)

Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)

Fensterheber elektrisch vorn + hinten

Frontscheibe heizbar

Gepäckraumabdeckung / Rollo

Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung

Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)

Heckscheibe heizbar

Heckspoiler

Induktionsladeschale für Smartphone

Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound

Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood

Innenspiegel mit Abblendautomatik

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Karosserie: 5-türig

Keyless Drive

Keyless-Start

Klimaautomatik 2-Zonen

Knieairbag Fahrerseite

Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung

Kopf-Airbag-System

Kopfstützen hinten elektr. umklappbar

Ladekantenschutz (Aluminium)

Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)

Lenkrad mit Multifunktion

Lenkradheizung

Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

Licht-Paket

LM-Felgen 8x20 (5-Y-Speichen, Diamantschnitt / Graphitoptik)

Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)

Make-up-Spiegel beleuchtet

Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)

Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Modellpflege

Navigationssystem Sensus

Nebelscheinwerfer LED

Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Parkassistent-Paket

Parkbremse elektrisch

Radioempfang digital (DAB)

Radstand 2865 mm

Reifendruck-Kontrollsystem

Reifen-Reparaturset

Reserverad als Notrad

Rückfahrkamera

Rücksitz geteilt

Rücksitzlehnen klappbar

Rußpartikelfilter

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas

Scheibenwischer mit Regensensor

Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)

Seitenairbag vorn

Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Sensor Scheibenbeschlagerkennung

Service-System: Google Services

Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Sitze vorn höhenverstellbar

Sitzheizung vorn

Start/Stop-Anlage

Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen

Tagfahrlicht LED

Taschenhaken im Gepäckraum

USB-Anschlüsse (2) im Fond

Volvo ON CALL

Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Wegfahrsperre

Winter-Paket

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Kühlergrill	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
7	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Kotflügel hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Lackieren
12	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen vorne links	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Reifen hinten rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Reifen vorne rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.966,12
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.966,12

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	YV1UZK5VDN1964961 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren







2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren







FIN: YV1UZK5VDN1964961

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

3 - Kühlergrill - Kratzer - Ersetzen





4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen





5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Deformiert - Ersetzen


7 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung






FIN: YV1UZK5VDN1964961

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

8 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung










9 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung









10 - Kotflügel hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	2x


11 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Lackieren

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

12 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



13 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Reifen vorne links - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FIN: YV1UZK5VDN1964961

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

4 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







5 - Reifen vorne rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







FIN: YV1UZK5VDN1964961