



Opel Astra Edition

EZ 03/2024 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 8.851km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Edition, 2021 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN VXKFPHNP4R1024042	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 8.851km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2024	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Audiosystem Multimedia
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Opel Connect
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Keyless Start
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|------------------------------|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer LED Eco | • Tagfahrlicht LED |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Getriebe 6-Gang |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sitzverstellung vorn links (8-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (6-fach) | • Tech-Paket 1 |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Sitzheizung vorn |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.03.2024	2525	ABW000013	2	1	2	81/5500	199
IM1	AB		18	4374-4391	-	1860	
VXKFPHPNP4R1024042		6	19	1465	-	1332-1428	
OPEL			20		70		
F			21	124	1820	1820	
P			22	930	950		
HNPL-F11E00			23	930	950		
			24	75	3750	5	18
MASTRA			25	1250	680	5	18
STELLANTIS (F)			26	205/55 R15 94V			
Fz z Pers.bef.b. 8 Sol.			27	205/55 R16 94V			
Schräghecklimousine			28	-			
115/2007*2023/443EA			29	Goth			
EURO6 WLTP EA PICIM N1, N2			30	82*2007/45*0628*29			
Benzin			31	09.02.2024		HB447214	
0001	88EA	1199					
VWV AHK LT EGTG***							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)