



Volkswagen Crafter 35 mittel L2H2 Hochdach

EZ 09/2008 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 167.542km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 mittel L2H2 Hochdach [DE - HKa4 35 2.5 TDI EU4, L2H2, 2006 - 2010]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2EZ96006255	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.542km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 298g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
vehicle.damage-
label.porous

Hinten links



(2 mm)

vehicle.damage-
label.porous

Hinten rechts



(2 mm)

vehicle.damage-
label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	1999 	Kotflügel vorne rechts	105 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	325 
Seitenteil hinten links	1575 	Seitenteil hinten rechts	305 
Motorhaube	110 	Heckklappe	230 
Dach	110 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal quietscht ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF
- Parklichtschaltung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserievariante: Hochdach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Original Fahrzeug Farbe: GRAUWEISS
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablagen: Schale/Fach unter Dachhimmel vorn | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Audiosystem RCD 2001 |
| • Außentemperaturanzeige | • Batterie Hauptschalter |
| • Bodenbelag im Laderaum Holz | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch | • Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand und Dachrahmen |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










11.09.2008	0603	AJM064913	2	1	100/3500	150
10	0300		5910		1093	
WV1ZZZ2EZ96006255	5		2725-3000		2055-2554	
VOLKSWAGEN				100		
2EKE2				3500		3500
1M5C1350N			1650	2750		
MAC2EXA3			1650	2250		
			80	2625		75
Crafter			2000	750		
VOLKSWAGEN-VW						
LKW GESCHL. KASTEN			235/65R16C 115/113R			
			235/65R16C 115/113R			
2005/55*2006/51C						
1999/95/EG.B1.GKL-G1			L770*03			
Diesel			19.04.2007		HS237100	
0002	0681	2461	ausgestellt am 13.08.2026			
vw. AHK II. EGTG/ABE* T. vw. 120 vw. 100 vw. 90*S.1. vw.						
1-3, je nach Ausrüstung* Datum zur Emissionsklasse: 11						
09.2008*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsberechtigung Teil 2
Bewertung

(Diese Berechtigung ist Teil 1 der Zulassung beizufügen)

1. Name des Antragstellers: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Wohnort: [REDACTED]
5. Beruf: [REDACTED]
6. Berufliche Ausbildung: [REDACTED]
7. Berufliche Tätigkeit: [REDACTED]
8. Berufliche Stellung: [REDACTED]
9. Berufliche Funktion: [REDACTED]
10. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
11. Berufliche Stellung: [REDACTED]
12. Berufliche Funktion: [REDACTED]
13. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
14. Berufliche Stellung: [REDACTED]
15. Berufliche Funktion: [REDACTED]
16. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
17. Berufliche Stellung: [REDACTED]
18. Berufliche Funktion: [REDACTED]
19. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
20. Berufliche Stellung: [REDACTED]
21. Berufliche Funktion: [REDACTED]
22. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
23. Berufliche Stellung: [REDACTED]
24. Berufliche Funktion: [REDACTED]
25. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
26. Berufliche Stellung: [REDACTED]
27. Berufliche Funktion: [REDACTED]
28. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
29. Berufliche Stellung: [REDACTED]
30. Berufliche Funktion: [REDACTED]
31. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
32. Berufliche Stellung: [REDACTED]
33. Berufliche Funktion: [REDACTED]
34. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
35. Berufliche Stellung: [REDACTED]
36. Berufliche Funktion: [REDACTED]
37. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
38. Berufliche Stellung: [REDACTED]
39. Berufliche Funktion: [REDACTED]
40. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
41. Berufliche Stellung: [REDACTED]
42. Berufliche Funktion: [REDACTED]
43. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
44. Berufliche Stellung: [REDACTED]
45. Berufliche Funktion: [REDACTED]
46. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
47. Berufliche Stellung: [REDACTED]
48. Berufliche Funktion: [REDACTED]
49. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
50. Berufliche Stellung: [REDACTED]
51. Berufliche Funktion: [REDACTED]
52. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
53. Berufliche Stellung: [REDACTED]
54. Berufliche Funktion: [REDACTED]
55. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
56. Berufliche Stellung: [REDACTED]
57. Berufliche Funktion: [REDACTED]
58. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
59. Berufliche Stellung: [REDACTED]
60. Berufliche Funktion: [REDACTED]
61. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
62. Berufliche Stellung: [REDACTED]
63. Berufliche Funktion: [REDACTED]
64. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
65. Berufliche Stellung: [REDACTED]
66. Berufliche Funktion: [REDACTED]
67. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
68. Berufliche Stellung: [REDACTED]
69. Berufliche Funktion: [REDACTED]
70. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
71. Berufliche Stellung: [REDACTED]
72. Berufliche Funktion: [REDACTED]
73. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
74. Berufliche Stellung: [REDACTED]
75. Berufliche Funktion: [REDACTED]
76. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
77. Berufliche Stellung: [REDACTED]
78. Berufliche Funktion: [REDACTED]
79. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
80. Berufliche Stellung: [REDACTED]
81. Berufliche Funktion: [REDACTED]
82. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
83. Berufliche Stellung: [REDACTED]
84. Berufliche Funktion: [REDACTED]
85. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
86. Berufliche Stellung: [REDACTED]
87. Berufliche Funktion: [REDACTED]
88. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
89. Berufliche Stellung: [REDACTED]
90. Berufliche Funktion: [REDACTED]
91. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
92. Berufliche Stellung: [REDACTED]
93. Berufliche Funktion: [REDACTED]
94. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
95. Berufliche Stellung: [REDACTED]
96. Berufliche Funktion: [REDACTED]
97. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]
98. Berufliche Stellung: [REDACTED]
99. Berufliche Funktion: [REDACTED]
100. Berufliche Verantwortung: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Tür öffnet nicht



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Tür öffnet nicht



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Tür öffnet nicht



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Tür öffnet nicht



Dach (Verformung, Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)