



Ford Mondeo Business Edition

EZ 06/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 156.766km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Business Edition [DE - Kb5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Business Edition S/S, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WF0FXXWPCFKD44823	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.766km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.001km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Ohne Luft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	115 	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	220 	Heckklappe	115 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Geräuschkompensation
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten

• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW EcoBlue KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen lackiert
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• 9 Lautsprecher	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• USB-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Parkpilotsystem hinten
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK	



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Lackierung Iridium Schwarz Mica
• Raucher-Paket	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Parkpilotsystem hinten



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











8	04.06.2019	8566	BRG000017
9	M1	AC	
10	WF0FXFWPCFKD44823	9	
11	FORD		
12	BA7		
13	BCCD1FX		
14	SCEAZNAEVBY		
15	-		
16	Mondeo		
17	FORD (D)		
18	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
19	Kombilimousine		
20	715/2007*2017/1347AG		
21	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N I		
22	Diesel		
23	0002	36AG	1995
24	O.1;1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBIN		
25	ATION:4130 BIS 8% STEIG.*F.1/F.2: +75 KG B. ANHÄNGEBET		
26	RIB*WW.AHK LT.EGTG*		
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
1. Fahrzeugnummer: <u>100 133</u> 2. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 3. Fahrzeugfarbe: <u>100 133</u> 4. Fahrzeugzustand: <u>100 133</u> 5. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 6. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 7. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 8. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 9. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 10. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u>	11. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 12. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 13. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 14. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 15. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 16. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 17. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 18. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 19. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 20. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u>	1. Fahrzeugnummer: <u>100 133</u> 2. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 3. Fahrzeugfarbe: <u>100 133</u> 4. Fahrzeugzustand: <u>100 133</u> 5. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 6. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 7. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 8. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 9. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 10. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u>	11. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 12. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 13. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 14. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 15. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 16. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 17. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 18. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 19. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u> 20. Fahrzeugtyp: <u>100 133</u>



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)