



Toyota Prius TEC-Edition

EZ 11/2012 | Van | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe | 174.291km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 64\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                  |                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Prius TEC-Edition [DE - Van5 1.8 VVT-i EU5, TEC-Edition, 2012 - 2013] |                                                                |                                                 |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>JTDZS3EU403044726                                                                         | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>174.291km            |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                 | Leistung<br>99 PS (73 KW)                                      | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                                 |
| Hubraum<br>1.798 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                           | Letzter Service<br>164.839km                                   | Letzter Service am<br>04/2025                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>7                                                                                       | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe               |
| EZ<br>11/2012                                              | Farbe<br>Rot                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                                 |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                                 |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>101g/km (NEFZ)                                                                 |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>4.4l/100km (NEFZ)        |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                       | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                             | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              |

Reifenschäden: 1x Felge mit Bordsteinschäden,

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 105                      |
| Kotflügel vorne links   | 105                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 105                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 125                      |
| Motorhaube              | 95                       | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Spiegelverstellung links ohne Funktion,

### Zusatzinformationen

Panoramadach verbaut, Anhängenhals fehlt,

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Bremse rostig: hinten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 3. Sitzreihe: Einzelsitze umklappbar / versenkbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar   | • Lenkrad (Leder)                                            |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                           | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach                           |
| • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid                         | • Multifunktionsanzeige                                      |
| • Navigationssystem mit 7"-Display                          | • Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro             |
| • Nebelscheinwerfer                                         | • Original Fahrzeug Farbe: BARCELONA RED                     |
| • Park-Assistent Intelligent Park Assist                    | • Pre-Crash-System                                           |
| • Pre-Crash-System und Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | • Reifen-Reparaturkit                                        |
| • Rückfahrkamera                                            | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                        |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                           | • Scheinwerfer LED                                           |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                       | • Schleudertrauma-Schutzsystem                               |
| • Seitenairbag vorn                                         | • Seitenscheiben wasserabweisend                             |
| • Servolenkung elektrisch                                   | • Sitz vorn links höhenverstellbar                           |
| • Sitzausstattung: 7-Sitzer                                 | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                     |
| • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten                | • Sonnenschutzrollo elektr. für Panorama-Glasdach            |
| • Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)                | • Stoßfänger Wagenfarbe                                      |
| • Tagfahrlicht LED                                          | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                 |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)      | • Verglasung hinten abgedunkelt                              |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                      | • Wegfahrsperre                                              |
| • Wärmeschutzverglasung getönt                              | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     |                                                              |



## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos






























|                         |      |           |               |       |           |     |
|-------------------------|------|-----------|---------------|-------|-----------|-----|
| 22.11.2012              | 5013 | AHU000047 | 2             | 1     | 73/5200   | 165 |
| M1                      | AE   |           | 4615-4615     |       | 1775-1775 |     |
| JTDZS3EU403044726       | 6    |           | 1575-1600     |       | 1570-1640 |     |
| TOYOTA                  |      |           |               |       |           |     |
| XW4 (a)                 |      |           | 101           | 2115  | 2115      |     |
| ZVW40 (M)               |      |           | 1110          | 1110  | -         |     |
| ZVW40L-AWXEW (2B)       |      |           | 1110          | 1110  | -         |     |
| -                       |      |           | 075           | 02500 | 068       |     |
| Toyota Prius Plus       |      |           |               |       |           |     |
| TOYOTA EUROPE (B)       |      |           | 215/50R17 91V |       |           |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. |      |           | 215/50R17 91V |       |           |     |
| Mehrzweckfahrzeug       |      |           |               |       |           |     |
| 715/2007*566/2011J      |      |           |               |       |           |     |
| EURO5;J:PI/CI; M; N1 I  |      |           |               |       |           |     |
| Hybr. Benzin/E          |      |           |               |       |           |     |
| 0008                    | 35J0 | 1798      |               |       |           |     |







# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)





Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)





Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)