



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 02/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 131.055km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2509449	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.055km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 159 PS (117 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.949km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 159g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	270 	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	• Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
• Auto-Hold-Funktion	• Automatische Fahrlichtschaltung
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bordcomputer
• Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)	• Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-Paket Visia	• Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
• Fahrassistent-System: Aktive Motorbremse	• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
• Fahrassistent-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)	• Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprechanlage Bluetooth	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibe heizbar
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2646 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Sprachbediensystem Spracherkennung
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole	• Navigationssystem
• Kamerasystem Around View	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Einparkhilfe vorn	• Einparkhilfe hinten
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Lenkrad mit Multifunktion	• Getränkehalter hinten
• Original Fahrzeug Farbe: ALIZARIN CRIMSON	



Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.02.19	1329	ALP000051	2	01	117/5500	198
M1	AF		4394-4394		1806-1806	
SJNEFAJ11U2509449	5		1590-1624		1390-1520	
NISSAN				100		
J11			159	1885	1885	
F			1030	978		
F03			1030	978		
			72	3750	69	
			1500	695	5	
NISSAN QASHQAI			215/60 R17 85U			
NISSAN (CH)			215/60 R17 85U			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2017/1347AG			ROT		3/-	
EURO6:WLTP:AG:PI/CI: M. N1			d11*2007/46*0963*20			
Benzin			19.10.18	K	FB61S016	
0001	36AG	1332				



[illegible]

Wartungsbuchreihe Quilances d'entretien Conferma della manutenzione		Wartungsbuchreihe Quilances d'entretien Conferma della manutenzione	
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite		Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite	
☒ Motorölwechsel, Contrôle du niveau, Manutenzione del motore		☐ Motorölwechsel, Contrôle du niveau, Manutenzione del motore	
☒ Wasserpumpe, Vérifier le bon fonctionnement, Verificare il buon funzionamento		☐ Wasserpumpe, Vérifier le bon fonctionnement, Verificare il buon funzionamento	
☒ Nockentrieb, Und Kettenantriebsprüfung, Examiner les chaînes et de la commande, Manutenzione dei telieri e della cinghia		☐ Nockentrieb, Und Kettenantriebsprüfung, Examiner les chaînes et de la commande, Manutenzione dei telieri e della cinghia	
☒ Röhre Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione dei climatiseurs		☐ Röhre Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione dei climatiseurs	
☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione		☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione	
☒ Kühlluftschliff, Liquide de refroidissement, Refroidir		☐ Kühlluftschliff, Liquide de refroidissement, Refroidir	
☒ Bismutflüssigkeit, Liquide de frein, Liquide des freins		☐ Bismutflüssigkeit, Liquide de frein, Liquide des freins	
☒ Karbonen, Courtois d'éclairage, Cinghia trapezoidale		☐ Karbonen, Courtois d'éclairage, Cinghia trapezoidale	
☒ Zahnräder, Courroie de distribution, Cinghia dentata		☐ Zahnräder, Courroie de distribution, Cinghia dentata	
☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria		☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria	
☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline		☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline	
☒ Kraftstoffpumpe, Pompe à carburant, Pompa carburante		☐ Kraftstoffpumpe, Pompe à carburant, Pompa carburante	
 Ing Peter Peters P.O. Box 1000, 10000 Berlin Tel.: 030 66 55 11-13, Fax: 030 66 55 14 E-Mail: info@peters.de		Datum/Date/Data: 14.6.23 813949	
Unterschrift/Signature: _____ Name/Nome: _____		Unterschrift/Signature: _____ Name/Nome: _____	
Der nächste Wartungszeitpunkt ist, La prossima intervento sarà, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: (Datum/Date) _____		Der nächste Wartungszeitpunkt ist, La prossima intervento sarà, Il prossimo servizio di manutenzione sarà: (Datum/Date) _____	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)