



Renault Clio Experience

EZ 07/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 82.944km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Experience [DE - Kb5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Experience ENERGY, 2016 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VF17RB20A55434909	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.944km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.354km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill verchromt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit Multifunktions-Touchscreen (Radio, Audio-Streaming, Bluetooth, USB)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte Beifahrerseite |
| • Leseleuchte vorn | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Metallic Dezir Rot |
|--------------------|---------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.07.2016	3333	BAT001149	2	1	66/5000	182
M1	AC		4267-4267		1732-1732	
VF17RB20A5434909	9		1445-1475		1164-1164	
RENAULT				60		
R			105	1629	1629	
7RB2			840	875		
7RB20A			840	875		
-			78	3750	73	
CLIO			1200	580	5	
RENAULT (F)			185/65 R15 (88)T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 (88)T			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W/EG					33	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e2*2001/116*0327*75			
Benzin			06.11.2015	K	ER056199	
0001	36W0	898				
WW.AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:						
2529KG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde Hamburg

RENAULT
CLIO
VF17RB20A5434909
715/2007*136/2014W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 898

ER056199

Renault
CLIO
Rot
767

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VF17RB20A5434909

Renault

RENAULT
AUTOMATEN, CHN, GESCHIEDLE GMBH
RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER
Cottbusstraße 15 - 54521 Groß Gerau
Tel: 06152/54948 FAX: 06152/54957
www.geschiedle.de

RENAULT
AUTOMATEN, CHN, GESCHIEDLE GMBH
RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER
Cottbusstraße 15 - 54521 Groß Gerau
Tel: 06152/54948 FAX: 06152/54957
www.geschiedle.de

Fuga-Digestleistungen
St. Kraftsch. von der
H7-Abgasanlage
Auf der Lärmschutzwand
der Lärmschutzwand

Handwritten notes: 12.9.2016, 017-214722, 018/252832, nachfolgende Wartung ab 2020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)