



## Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 02/2008 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 202.199km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 26\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                       |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Classic, 2006 - 2008] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WDD1690311J586437                                                              | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>202.199km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                      | Leistung<br>95 PS (70 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.498 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                | Letzter Service<br>179.426km              | Letzter Service am<br>10/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                            | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2008                                        | Farbe<br>Blau                                                                         | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                       | CO2-Emissionen<br>157g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 100                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                                   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                                   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                                   |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                                   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                                   |
| Unterer Motorbereich        | Unrunder Lauf;<br>Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

- |                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar) | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                  | • Fußmatten Teppich / Rips                                  |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                 | • Licht- und Sicht-Paket                                    |
| • Nebelscheinwerfer                                                 | • Scheibenwaschanlage beheizt                               |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                   | • Sitzheizung vorn                                          |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy                                     |                                                             |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













Fahrzeug-Identifikationsnummer: **WDD16903111886137**  
 OS 10.2012 10.11.12  
 km Stand: **179.746 km**  
 Werkstattcode: **13509**  
 + 11.082 km / + 13 Tage

Datum: **08.10.13**  
 km: **15319**  
 Reparatur-Karte-Nr.: **136546**

MobilLife: ☐ Ja ☒ Nein  
 Motoröl: ☐ ☐  
 Service gegen Durchbohrung: ☐ ☐  
 (Bei zum nächsten fälligen Service)

Ersetzen: ☒ Motoröl ☒ Brennstoffsystem  
 Motoröl: ☐ ☐  
 Öl / Antispritz: ☐ ☐  
 Bremsflüssigkeit: ☐ ☐  
 Lichtöl: ☐ ☐  
 Wasserpumpe: ☐ ☐  
 Wasserpumpe: ☐ ☐

Service - Reparatur  
 Spez. Mercedes-Benz  
 Automobile Untiedt KG  
 Wehmer Str. 53  
 49757 Werlte-Wehm  
 Tel.: 0 59 51 / 22 92  
 Fax: 0 59 51 / 42 42

Deutsche / Volkswagen Motor: **52530**  
 Deutsche / Volkswagen Automobilwerke

53



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)