



## Hyundai Tucson Advantage 4WD

EZ 10/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 61.708km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 45\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                 |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tucson Advantage 4WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Advantage 4WD, 2016 - 2018] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>TMAJ3812HJJ454116                                                                        | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>61.708km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                | Leistung<br>177 PS (130 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.591 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                          | Letzter Service<br>57.345km                                            | Letzter Service am<br>10/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                      | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>10/2017                                        | Farbe<br>Silber                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>175g/km (NEFZ)                                                                |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>7.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 135                      |
| Seitenteil hinten links | 135                      | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum                          | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)   |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 | • Getriebe 6-Gang                                    |
| • Handschuhfach beleuchtet                                | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                     |
| • Heckleuchten LED                                        | • Heckscheibe heizbar                                |
| • Heckscheibenwischer                                     | • Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass      |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                         | • Karosserie: 5-türig                                |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                                  | • Kopf-Airbag-System                                 |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder)                                    |
| • Lenkrad heizbar                                         | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leuchtweitenregelung                                    | • Mittelarmlehne vorn                                |
| • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGD I KAT                       | • Nebelscheinwerfer                                  |
| • Nebelschlussleuchte                                     | • Radstand 2670 mm                                   |
| • Reifen-Reparaturkit                                     | • Reifendruck-Kontrollsystem                         |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                            | • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung             |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                         | • Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED             |
| • Seitenairbag vorn                                       | • Seitenaufprallschutz                               |
| • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt                   | • Servolenkung                                       |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar                  | • Sitz vorn links höhenverstellbar                   |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           | • Sitzheizung vorn                                   |
| • Tagfahrlicht LED                                        | • Türgriffe außen Wagenfarbe                         |
| • Unterfahrschutz (Motor)                                 | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss                   |
| • Verglasung getönt                                       | • Wegfahrsperre (elektronisch)                       |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Hochtöner                                          |
| • Rückfahrkamera                                          | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM SILVER           |



## Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos

























|                         |      |          |               |   |      |           |      |
|-------------------------|------|----------|---------------|---|------|-----------|------|
| 19.10.2017              | 1349 | A0U00018 | 2             | 2 | 130/ | 5500      | 201  |
| M1                      | AF   |          | 4475          |   |      | 1850      |      |
| TMAJ3812HJJ454116       | 1    |          | 1645          |   |      | 1609-1770 |      |
| Hyundai                 |      |          |               |   | 100  | -         |      |
| TLE                     |      |          | 175           |   | 2190 |           | 2190 |
| F5P44                   |      |          | 1280          |   | 1150 | -         |      |
| 071221                  |      |          | 1280          |   | 1150 | -         |      |
|                         |      |          | 75            |   | 3750 |           | 59   |
| TUCSON, 1x35            |      |          | 1600          |   | 750  |           | 50   |
| Hyundai Motor (CZ)      |      |          | 225/60R17 99H |   |      |           |      |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. |      |          | 225/60R17 99H |   |      |           |      |
| Mehrzweckfahrzeug       |      |          |               |   |      |           |      |
| 715/2007*2015/45W       |      |          |               |   |      |           |      |
| EUR06;W:P1/CI; M, N1 I  |      |          |               |   |      |           |      |
| Benzin                  |      |          |               |   |      |           |      |
| 0001                    | 36WD | 1591     |               |   |      |           |      |
| 20: bis 1650*           |      |          |               |   |      |           |      |







# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)