



Peugeot 5008 Allure Pack

EZ 07/2021 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 91.084km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Allure Pack [DE - SUV5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MCYHZUMS169296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.780km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP) 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	360 	Heckklappe	-
Dach	210 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontschürze verchromt
- Fußraumleuchte vorn LED

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED, 3D-Optik	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kinder-Paket
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kombiinstrument digital
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2840 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Eco-LED	• Schutzleiste Ladekante (Chrom)
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Startanlage Keyless System
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Türzierleisten verchromt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Schnittstelle
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Kindersicherung elektrisch
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik
• Verglasung getönt	• Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS PERLGLÄNZEND/METALLIC LACKIERUNG DREI SCHICHTEN PERLGLÄNZEND




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera | • Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht |
| • Reserveradhalterung Mulde | • Fahrassistenz-System: Bergabfahrlilfe |
| • Fahrmodusschalter (Adaptives Traktionssystem) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









ZÁZNAMY O SERVISNEJ ÚDRŽBE

Následujúce stránky sú určené na označenie jednotlivých pečaťou kvalifikovanej opravy, ktorý vykoná servisná údržba vášho vozidla PEUGEOT.

Náležite uvedenie ôsmičky (právn, stáv kilometrov, nasledujúca servisná prehliadka atď.) musí v závislosti od podmienok používania vášho vozidla vyplývať z vybraných kvalifikovaných opravy.

Doboruženie, aby ste si u ochrany všetky faktory a dokumety súvisiace so servisom (záručný, vykonávaný na voľnom voľde, Pri spĺňaní podmienok (právn, vozidla a podmienok och, individuál, novému, najlepšie spolu so všetkými dokumentmi (kvalifikácii na vozidla

Vykonalenie pravidelnej servisnej údržby je podmienkou podstatnou na splnenie záručných a súvisiacich podmienok spoločnosti PEUGEOT.

Pravidelná servisná prehliadka
Pečiatka servisu

Nasledujúca pečiatka
prí: 20.01.2015 km: 20776

Standardné podmienky ☐ **Špeciálne podmienky** ☐

Schunke
Reparatur und Wartung
Karl-Liebknecht-Str. 10
10557 Berlin
Tel: +49 (0)30 9002250
Fax: +49 (0)30 9002250

Pravidelná servisná prehliadka
Pečiatka servisu

Nasledujúca pečiatka
prí: 20.01.2015 km: 20776

* Plati pri dosiahnutí prvého z dvoch uvedených faktorov.

ZÁZNAMY O SERVISNEJ ÚDRŽBE

Schunke
Reparatur und Wartung
Karl-Liebknecht-Str. 10
10557 Berlin
Tel: +49 (0)30 9002250
Fax: +49 (0)30 9002250

Pravidelná servisná prehliadka
Pečiatka servisu

Nasledujúca pečiatka
prí: 20.01.2015 km: 20776

Standardné podmienky ☐ **Špeciálne podmienky** ☐

Pravidelná servisná prehliadka
Pečiatka servisu

Nasledujúca pečiatka
prí: 20.01.2015 km: 20776

* Plati pri dosiahnutí prvého z dvoch uvedených faktorov.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)