



BMW 318 d

EZ 09/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 144.303km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d [DE - Kb5 318 d EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUT31020F065919	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.303km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	105		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor startet und geht sofort wieder aus; Unrunder Lauf;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Auspuffblenden verchromt | • Ausstattungs-Paket: Edition Lifestyle |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Comfort-Paket | • Dachreling schwarz |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik erweiterter Umfang |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Impuls |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











4. Aankomst van de auto op de plaats van bestemming				
	COL prijs	Verkeers- prijs	COL prijs	Verkeers- prijs
Bereikbaar	180	0,0		
Bereikbaar	170	0,0		
Bereikbaar	160	0,0		

5. Overige gegevens

6. Overige gegevens

7. Overige gegevens

8. Overige gegevens

9. Overige gegevens

10. Overige gegevens

11. Overige gegevens

12. Overige gegevens

13. Overige gegevens

14. Overige gegevens

15. Overige gegevens

16. Overige gegevens

17. Overige gegevens

18. Overige gegevens

19. Overige gegevens

20. Overige gegevens

21. Overige gegevens

22. Overige gegevens

23. Overige gegevens

24. Overige gegevens

25. Overige gegevens

26. Overige gegevens

27. Overige gegevens

28. Overige gegevens

29. Overige gegevens

30. Overige gegevens

31. Overige gegevens

32. Overige gegevens

33. Overige gegevens

34. Overige gegevens

35. Overige gegevens

36. Overige gegevens

37. Overige gegevens

38. Overige gegevens

39. Overige gegevens

40. Overige gegevens

41. Overige gegevens

42. Overige gegevens

43. Overige gegevens

44. Overige gegevens

45. Overige gegevens

46. Overige gegevens

47. Overige gegevens

48. Overige gegevens

49. Overige gegevens

50. Overige gegevens

51. Overige gegevens

52. Overige gegevens

53. Overige gegevens

54. Overige gegevens

55. Overige gegevens

56. Overige gegevens

57. Overige gegevens

58. Overige gegevens

59. Overige gegevens

60. Overige gegevens

61. Overige gegevens

62. Overige gegevens

63. Overige gegevens

64. Overige gegevens

65. Overige gegevens

66. Overige gegevens

67. Overige gegevens

68. Overige gegevens

69. Overige gegevens

70. Overige gegevens

71. Overige gegevens

72. Overige gegevens

73. Overige gegevens

74. Overige gegevens

75. Overige gegevens

76. Overige gegevens

77. Overige gegevens

78. Overige gegevens

79. Overige gegevens

80. Overige gegevens

81. Overige gegevens

82. Overige gegevens

83. Overige gegevens

84. Overige gegevens

85. Overige gegevens

86. Overige gegevens

87. Overige gegevens

88. Overige gegevens

89. Overige gegevens

90. Overige gegevens

91. Overige gegevens

92. Overige gegevens

93. Overige gegevens

94. Overige gegevens

95. Overige gegevens

96. Overige gegevens

97. Overige gegevens

98. Overige gegevens

99. Overige gegevens

100. Overige gegevens

1. Fahrzeug
 2.1. Fahrzeugtyp
 2.2. Typ
 2.3. Motor
 2.4. Leistung
 2.5. Hubraum
 2.6. Anzahl der Zylinder
 2.7. Baujahr
 2.8. Hersteller
 2.9. Zulassung
 2.10. Kennzeichen
 2.11. Farbe
 2.12. Zustand
 2.13. Sonstige Angaben
 2.14. Anzahl der Türen
 2.15. Anzahl der Sitze
 2.16. Anzahl der Fenster
 2.17. Anzahl der Scheiben
 2.18. Anzahl der Spiegel
 2.19. Anzahl der Lautsprecher
 2.20. Anzahl der Steckdosen
 2.21. Anzahl der USB-Anschlüsse
 2.22. Anzahl der AUX-Anschlüsse
 2.23. Anzahl der Bluetooth-Anschlüsse
 2.24. Anzahl der WLAN-Anschlüsse
 2.25. Anzahl der 4G/LTE-Anschlüsse
 2.26. Anzahl der 5G-Anschlüsse
 2.27. Anzahl der NFC-Anschlüsse
 2.28. Anzahl der Qi-Anschlüsse
 2.29. Anzahl der USB-C-Anschlüsse
 2.30. Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse
 2.31. Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse
 2.32. Anzahl der HDMI-Anschlüsse
 2.33. Anzahl der DVI-Anschlüsse
 2.34. Anzahl der VGA-Anschlüsse
 2.35. Anzahl der FireWire-Anschlüsse
 2.36. Anzahl der S/PDIF-Anschlüsse
 2.37. Anzahl der Coaxial-Anschlüsse
 2.38. Anzahl der RCA-Anschlüsse
 2.39. Anzahl der XLR-Anschlüsse
 2.40. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.41. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.42. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.43. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.44. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.45. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.46. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.47. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.48. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.49. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.50. Anzahl der TRS-Anschlüsse

1. Fahrzeug
 2.1. Fahrzeugtyp
 2.2. Typ
 2.3. Motor
 2.4. Leistung
 2.5. Hubraum
 2.6. Anzahl der Zylinder
 2.7. Baujahr
 2.8. Hersteller
 2.9. Zulassung
 2.10. Kennzeichen
 2.11. Farbe
 2.12. Zustand
 2.13. Sonstige Angaben
 2.14. Anzahl der Türen
 2.15. Anzahl der Sitze
 2.16. Anzahl der Fenster
 2.17. Anzahl der Scheiben
 2.18. Anzahl der Spiegel
 2.19. Anzahl der Lautsprecher
 2.20. Anzahl der Steckdosen
 2.21. Anzahl der USB-Anschlüsse
 2.22. Anzahl der AUX-Anschlüsse
 2.23. Anzahl der Bluetooth-Anschlüsse
 2.24. Anzahl der WLAN-Anschlüsse
 2.25. Anzahl der 4G/LTE-Anschlüsse
 2.26. Anzahl der 5G-Anschlüsse
 2.27. Anzahl der NFC-Anschlüsse
 2.28. Anzahl der Qi-Anschlüsse
 2.29. Anzahl der USB-C-Anschlüsse
 2.30. Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse
 2.31. Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse
 2.32. Anzahl der HDMI-Anschlüsse
 2.33. Anzahl der DVI-Anschlüsse
 2.34. Anzahl der VGA-Anschlüsse
 2.35. Anzahl der FireWire-Anschlüsse
 2.36. Anzahl der S/PDIF-Anschlüsse
 2.37. Anzahl der Coaxial-Anschlüsse
 2.38. Anzahl der RCA-Anschlüsse
 2.39. Anzahl der XLR-Anschlüsse
 2.40. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.41. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.42. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.43. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.44. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.45. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.46. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.47. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.48. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.49. Anzahl der TRS-Anschlüsse
 2.50. Anzahl der TRS-Anschlüsse



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)




Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)