



Volkswagen California California Beach Edition 4Motion

EZ 06/2018 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 118.454km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.04.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung California California Beach Edition 4Motion [DE - McAD4 2.0 TDI 4Motion EU6, Beach Edition, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZJH134862	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.454km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.605km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	108	Beifahrertür	103
Kotflügel vorne links	112	Kotflügel vorne rechts	119
Türe hinten links	111	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	111	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	109	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Dach schwarz lackiert
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gardinen im Fahrerhaus
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar

• Heckklappe mit Verglasung	• Heckleuchten LED, dunkel getönt
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
• Karosserievariante: Aufstelldach	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 70 Ltr.
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Markisenleisten schwarz	• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
• Radstand 3000 mm	• Raucher-Paket
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer und Heckleuchten LED
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schubladen unter Dreiersitzbank
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Servolenkung
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türablagekasten vorn	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizung	• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t



Sonderausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Bettverlängerung mit Polsterauflage (Komfort)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Funkschlüssel (4) klappbar

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Markise seitlich, Beifahrerseite (Gehäuse und Markisenleisten schwarz)
• Markisenleisten schwarz	• Mobile Online Dienste App-Connect
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Radioempfang digital (DAB+)	• Regensensor
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kutamo	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch	• Sprachverstärkung elektronisch
• Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer	• Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterieaufladung)
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)	• Zuziehhilfe Schiebetür rechts
• Zuziehhilfe für Heckklappe	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)