



Skoda Kodiaq Style

EZ 01/2023 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 110.603km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Style [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Style, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJJ7NS4P8511632	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.603km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.778km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte; Flugrost; Siehe Anhang/Gutachten; Service/Wartung fällig; Tür hinten rechts - Instands. und lackieren, Motorhaube - SmartRepair, Fensterschachtleiste v.re.a. deformiert, ersetzen, WSS sichtbar mangelhaft ersetzt, Dach - Delle entfernen, laufleistungstypische Gebrauchsspuren, Bremse i.O., Sommerbereifung neuwertig, Winterreifen vorn verschlissen, Inspektion - Inspektion klein, Starterbatterie schwach, laden, prüfen, Motorraum mit Tierspuren (Hinweis), Fahrzeug mit instand gesetztem Schaden, Ventilkappe Sommerrad ergänzen, Schlüsselbatterien verschlissen, Fehlermeldung Reduktionsmittel statisch aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

• Gepäck-/Laderaumabdeckung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Diamonds
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Matrix-LED-Scheinwerfer
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Notrufsystem
• Phonebox	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Chromzierleisten an Seitenfenstern	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Business-Paket Amundsen |
| • Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent | • Fahrassistenz-Paket: Traveller |
| • Frontscheibe heizbar | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |

• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Laderaumboden variabel
• Perleffekt-Lackierung	• Reifen-Reparaturkit
• Sitzheizung vorn + hinten	• Akustikglas Türscheiben vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Steckdose 230V	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














30.01.23	B004	ART034792	2	01	110 / 3000	204
M1	AC		4697			1882
IMBJJZNS4P8511632	7		1675			1709
SKODA				100		
NS			141	2360		2360
ACDTSBX0			1210	1200		
NFD7FD7GCD094B10NS5D1A8A			1210	1200		
			74	3150		68
KODIAC			2000	750	5	
SKODA (CZ)			235/55 R18 100V			
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.			235/55 R18 100V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP						0/-
EUR06:WLTB:AP:PI/GI; M, N			e8*2007/46*0249*25			
Diesel			17.06.22	K	GN435110	
0002	36AP	1968				
7.2/8.2:199 b,Anhaengebetriebs techn.zul.Ges-Masse d.Zug						
kombination:4360kg*WW,AHK lt.ETG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Rost, Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)




Fahrtür (Steinschlag)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)