



## Skoda Yeti Ambition

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 264.335km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Yeti Ambition [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, Ambition, (Facelift) 2013 - 2015] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>TMBJF75L0F6078072                                                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>264.335km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                   | Leistung<br>105 PS (77 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.197 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                             | Letzter Service<br>33.361km                 | Letzter Service am<br>07/2019            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2015                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                    | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 99                       | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 89                       | Kotflügel vorne rechts   | 89                       |
| Türe hinten links       | 99                       | Türe hinten rechts       | 99                       |
| Seitenteil hinten links | 98                       | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 99                       | Heckklappe               | 82                       |
| Dach                    | 89                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Tiergeruch;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Leseleuchte                                      | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                  |
| • Maxi-DOT Display                                 | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) |
| • Modellpflege                                     | • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI                                  |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)              | • Multifunktionsanzeige                                       |
| • Nebelscheinwerfer                                | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht                          |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC | • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher                           |
| • Radstand 2578 mm                                 | • Reifen-Reparaturkit                                         |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                       | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                         |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                     | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                  |
| • Seitenairbag vorn                                | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                              |
| • Servolenkung                                     | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar                      |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                           |
| • Sitzsystem im Fond (Varioflex)                   | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                |
| • Tagfahrlicht abschaltbar                         | • Türen mit Warnleuchte                                       |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                       | • Verglasung getönt                                           |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum                     | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite     |
| • Zentralverriegelung                              |                                                               |



## Sonderausstattung

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad                          | • Audiobedienung am Lenkrad                      |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                                | • Fensterheber elektrisch hinten                 |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth                      | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                 |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                             | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) | • Perleffekt-Lackierung                          |
| • Sitzheizung vorn                                            | • Sitzlehne vorn rechts klappbar                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





















**Kundentabelle**

**Personen**

**Technische Daten**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**Kundentabelle**

**Personen**

**Technische Daten**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**Kundentabelle**

**Personen**

**Technische Daten**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**Werkstattbesuche**

**Finanzierung**

**Leasing**

**Wartung**

**Reparatur**

**Service**

**Garantie**

**04.07.2019** Werkstattbesuch

33361 km (+5567 km)

Autohaus Hengstenberg GmbH, Wandhofen 25, 58239 Schwerte, Germany

- Prüfung
- Staub- und Pollenfilter
- Zündkerze

**09.11.2018** Werkstattbesuch

27694 km (+3515 km)

Autohaus Hengstenberg GmbH, Wandhofen 25, 58239 Schwerte, Germany

- Flexibler Ölwechsel

**28.06.2018** Werkstattbesuch

24179 km (+7235 km)

Autohaus Hengstenberg GmbH, Wandhofen 25, 58239 Schwerte, Germany

- Prüfung
- Wechsel der Bremsflüssigkeit
- Zusätzlicher Prüfumfang

**10.06.2017** Werkstattbesuch

16944 km (+8693 km)

Autohaus Hengstenberg GmbH, Wandhofen 25, 58239 Schwerte, Germany





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)





Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß  
instand gesetzt, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß  
instand gesetzt, Delle)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)





Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)