



Seat Ateca FR

EZ 07/2022 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 79.996km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca FR [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, FR OPF, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZN6538416	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.111km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Brillenfach
- Doppeltonhorn
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenraumlicht-Paket LED
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel grau
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Mobile Online Dienste Seat Connect | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Original Fahrzeug Farbe: Graphitgrau |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Pedale Aluminium-Design | • Progressivlenkung |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2638 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • SEAT Media-System Plus | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer Voll-LED |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger FR-Design |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Business-Paket Navigation |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)