



## Ford Kuga Titanium

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 171.751km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 56\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.05.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                  |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Kuga Titanium [DE - SUV5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium 4x4, 2010 - 2013] |                                           |                                        |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>WFORXXGCDRCB71480                                                                         | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>171.751km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                             | Leistung<br>140 PS (103 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                        |
| Hubraum<br>1.997 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                           | Letzter Service<br>19.985km               | Letzter Service am<br>10/2012          |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                       | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe      |
| EZ<br>03/2012                                        | Farbe<br>Grau                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,  
Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 280  | Beifahrertür             | 280  |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                                                                                         |
| Türe hinten links       | 280  | Türe hinten rechts       | 260  |
| Seitenteil hinten links | 300  | Seitenteil hinten rechts | 280  |
| Motorhaube              | 280  | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | 280  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                                                      |
| Klimaanlage                 | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Metallic-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                  | • Karosserie: 5-türig                           |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                           | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten          |
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links            |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts              | • Lenkrad (Leder 4-Speichen)                    |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar             | • Leseleuchte vorn                              |
| • Leseleuchten im Fond                             | • Mittelarmlehne hinten                         |
| • Mittelkonsole Premium                            | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT              |
| • Nebelscheinwerfer                                | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE         |
| • Power KeyFree-Startfunktion                      | • Radstand 2690 mm                              |
| • Reifen-Reparaturkit                              | • Rußpartikelfilter                             |
| • Rücksitz geteilt / klappbar                      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                     | • Scheibenwischer mit Regensensor               |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design            | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung         |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor      | • Seitenairbag vorn                             |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert              | • Sicht-Paket                                   |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar             |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder              | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)   |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)     | • Sportsitze vorn                               |
| • Tagfahrlicht                                     | • Türgriffe außen Wagenfarbe                    |
| • Unterfahrschutz                                  | • Unterfahrschutz hinten                        |
| • Verglasung getönt                                | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung         |
| • Zusatzheizung                                    |                                                 |



## Sonderausstattung

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss                              | • Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll) |
| • Audiobedienung am Lenkrad                     | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                        |
| • Dachreling (Aluminium)                        | • Frontscheibe heizbar                                                   |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                        | • Komfort-Paket                                                          |
| • Parkpilotsystem hinten                        | • Parkpilotsystem vorn und hinten                                        |
| • Rückfahrkamera                                | • Sitzheizung vorn                                                       |
| • Style-Paket                                   | • USB-Anschluss                                                          |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)