



Mercedes-Benz B 180 d

EZ 06/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 125.976km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 d [DE - Van5 B 180 d EU6d, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1K4F1AB9PJ526935	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.041km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	175	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tierhaare;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Star Pattern
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Modellpflege mit Code
- Multimediastem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • USB-Anschluss im Fond | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket USB Plus | • Ausstattungs-Paket: Advanced |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Infotainment-System: Remote Service (Plus) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Komfortsitze vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Media-Display | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage | • Navigationssystem: Festplattenavigation |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Service-System: MBUX Navigation Premium |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung car sharing |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



Bundesliche Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland - Teil 1



1. Name des Antragstellers: _____

2. Geburtsdatum: _____

3. Geburtsort: _____

4. Matrikelnummer: _____

5. Beruf: _____

6. Wohnort: _____

7. Telefon: _____

8. E-Mail: _____

9. Sonstige Angaben: _____

10. Unterschrift: _____

11. Datum: _____

12. Ort: _____

13. Unterschrift: _____

14. Datum: _____

15. Ort: _____

16. Unterschrift: _____

17. Datum: _____

18. Ort: _____

19. Unterschrift: _____

20. Datum: _____

21. Ort: _____

22. Unterschrift: _____

23. Datum: _____

24. Ort: _____

25. Unterschrift: _____

26. Datum: _____

27. Ort: _____

28. Unterschrift: _____

29. Datum: _____

30. Ort: _____

31. Unterschrift: _____

32. Datum: _____

33. Ort: _____

34. Unterschrift: _____

35. Datum: _____

36. Ort: _____

37. Unterschrift: _____

38. Datum: _____

39. Ort: _____

40. Unterschrift: _____

41. Datum: _____

42. Ort: _____

43. Unterschrift: _____

44. Datum: _____

45. Ort: _____

46. Unterschrift: _____

47. Datum: _____

48. Ort: _____

49. Unterschrift: _____

50. Datum: _____

51. Ort: _____

52. Unterschrift: _____

53. Datum: _____

54. Ort: _____

55. Unterschrift: _____

56. Datum: _____

57. Ort: _____

58. Unterschrift: _____

59. Datum: _____

60. Ort: _____

61. Unterschrift: _____

62. Datum: _____

63. Ort: _____

64. Unterschrift: _____

65. Datum: _____

66. Ort: _____

67. Unterschrift: _____

68. Datum: _____

69. Ort: _____

70. Unterschrift: _____

71. Datum: _____

72. Ort: _____

73. Unterschrift: _____

74. Datum: _____

75. Ort: _____

76. Unterschrift: _____

77. Datum: _____

78. Ort: _____

79. Unterschrift: _____

80. Datum: _____

81. Ort: _____

82. Unterschrift: _____

83. Datum: _____

84. Ort: _____

85. Unterschrift: _____

86. Datum: _____

87. Ort: _____

88. Unterschrift: _____

89. Datum: _____

90. Ort: _____

91. Unterschrift: _____

92. Datum: _____

93. Ort: _____

94. Unterschrift: _____

95. Datum: _____

96. Ort: _____

97. Unterschrift: _____

98. Datum: _____

99. Ort: _____

100. Unterschrift: _____

101. Datum: _____

102. Ort: _____

103. Unterschrift: _____

104. Datum: _____

105. Ort: _____

106. Unterschrift: _____

107. Datum: _____

108. Ort: _____

109. Unterschrift: _____

110. Datum: _____

111. Ort: _____

112. Unterschrift: _____

113. Datum: _____

114. Ort: _____

115. Unterschrift: _____

116. Datum: _____

117. Ort: _____

118. Unterschrift: _____

119. Datum: _____

120. Ort: _____

121. Unterschrift: _____

122. Datum: _____

123. Ort: _____

124. Unterschrift: _____

125. Datum: _____

126. Ort: _____

127. Unterschrift: _____

128. Datum: _____

129. Ort: _____

130. Unterschrift: _____

131. Datum: _____

132. Ort: _____

133. Unterschrift: _____

134. Datum: _____

135. Ort: _____

136. Unterschrift: _____

137. Datum: _____

138. Ort: _____

139. Unterschrift: _____

140. Datum: _____

141. Ort: _____

142. Unterschrift: _____

143. Datum: _____

144. Ort: _____

145. Unterschrift: _____

146. Datum: _____

147. Ort: _____

148. Unterschrift: _____

149. Datum: _____

150. Ort: _____

151. Unterschrift: _____

152. Datum: _____

153. Ort: _____

154. Unterschrift: _____

155. Datum: _____

156. Ort: _____

157. Unterschrift: _____

158. Datum: _____

159. Ort: _____

160. Unterschrift: _____

161. Datum: _____

162. Ort: _____

163. Unterschrift: _____

164. Datum: _____

165. Ort: _____

166. Unterschrift: _____

167. Datum: _____

168. Ort: _____

169. Unterschrift: _____

170. Datum: _____

171. Ort: _____

172. Unterschrift: _____

173. Datum: _____

174. Ort: _____

175. Unterschrift: _____

176. Datum: _____

177. Ort: _____

178. Unterschrift: _____

179. Datum: _____

180. Ort: _____

181. Unterschrift: _____

182. Datum: _____

183. Ort: _____

Algemeines Bauteile 1. Inhalt der Achse: 2. 3. 4.				4.1.1. Prozess der Einmessung/Prüfung: 4.1.2. Prozess / Schweißverfahren des Gegenfalls:			
1.1.1. Material: 1.1.2. Material: 1.1.3. Material: 1.1.4. Material:				1.1.5. Material: 1.1.6. Material: 1.1.7. Material: 1.1.8. Material:			
1.1.9. Material: 1.1.10. Material: 1.1.11. Material: 1.1.12. Material:				1.1.13. Material: 1.1.14. Material: 1.1.15. Material: 1.1.16. Material:			
1.1.17. Material: 1.1.18. Material: 1.1.19. Material: 1.1.20. Material:				1.1.21. Material: 1.1.22. Material: 1.1.23. Material: 1.1.24. Material:			
1.1.25. Material: 1.1.26. Material: 1.1.27. Material: 1.1.28. Material:				1.1.29. Material: 1.1.30. Material: 1.1.31. Material: 1.1.32. Material:			
1.1.33. Material: 1.1.34. Material: 1.1.35. Material: 1.1.36. Material:				1.1.37. Material: 1.1.38. Material: 1.1.39. Material: 1.1.40. Material:			
1.1.41. Material: 1.1.42. Material: 1.1.43. Material: 1.1.44. Material:				1.1.45. Material: 1.1.46. Material: 1.1.47. Material: 1.1.48. Material:			
1.1.49. Material: 1.1.50. Material: 1.1.51. Material: 1.1.52. Material:				1.1.53. Material: 1.1.54. Material: 1.1.55. Material: 1.1.56. Material:			
1.1.57. Material: 1.1.58. Material: 1.1.59. Material: 1.1.60. Material:				1.1.61. Material: 1.1.62. Material: 1.1.63. Material: 1.1.64. Material:			
1.1.65. Material: 1.1.66. Material: 1.1.67. Material: 1.1.68. Material:				1.1.69. Material: 1.1.70. Material: 1.1.71. Material: 1.1.72. Material:			
1.1.73. Material: 1.1.74. Material: 1.1.75. Material: 1.1.76. Material:				1.1.77. Material: 1.1.78. Material: 1.1.79. Material: 1.1.80. Material:			
1.1.81. Material: 1.1.82. Material: 1.1.83. Material: 1.1.84. Material:				1.1.85. Material: 1.1.86. Material: 1.1.87. Material: 1.1.88. Material:			
1.1.89. Material: 1.1.90. Material: 1.1.91. Material: 1.1.92. Material:				1.1.93. Material: 1.1.94. Material: 1.1.95. Material: 1.1.96. Material:			
1.1.97. Material: 1.1.98. Material: 1.1.99. Material: 1.1.100. Material:				1.1.101. Material: 1.1.102. Material: 1.1.103. Material: 1.1.104. Material:			
1.1.105. Material: 1.1.106. Material: 1.1.107. Material: 1.1.108. Material:				1.1.109. Material: 1.1.110. Material: 1.1.111. Material: 1.1.112. Material:			
1.1.113. Material: 1.1.114. Material: 1.1.115. Material: 1.1.116. Material:				1.1.117. Material: 1.1.118. Material: 1.1.119. Material: 1.1.120. Material:			
1.1.121. Material: 1.1.122. Material: 1.1.123. Material: 1.1.124. Material:				1.1.125. Material: 1.1.126. Material: 1.1.127. Material: 1.1.128. Material:			
1.1.129. Material: 1.1.130. Material: 1.1.131. Material: 1.1.132. Material:				1.1.133. Material: 1.1.134. Material: 1.1.135. Material: 1.1.136. Material:			
1.1.137. Material: 1.1.138. Material: 1.1.139. Material: 1.1.140. Material:				1.1.141. Material: 1.1.142. Material: 1.1.143. Material: 1.1.144. Material:			
1.1.145. Material: 1.1.146. Material: 1.1.147. Material: 1.1.148. Material:				1.1.149. Material: 1.1.150. Material: 1.1.151. Material: 1.1.152. Material:			
1.1.153. Material: 1.1.154. Material: 1.1.155. Material: 1.1.156. Material:				1.1.157. Material: 1.1.158. Material: 1.1.159. Material: 1.1.160. Material:			
1.1.161. Material: 1.1.162. Material: 1.1.163. Material: 1.1.164. Material:				1.1.165. Material: 1.1.166. Material: 1.1.167. Material: 1.1.168. Material:			
1.1.169. Material: 1.1.170. Material: 1.1.171. Material: 1.1.172. Material:				1.1.173. Material: 1.1.174. Material: 1.1.175. Material: 1.1.176. Material:			
1.1.177. Material: 1.1.178. Material: 1.1.179. Material: 1.1.180. Material:				1.1.181. Material: 1.1.182. Material: 1.1.183. Material: 1.1.184. Material:			
1.1.185. Material: 1.1.186. Material: 1.1.187. Material: 1.1.188. Material:				1.1.189. Material: 1.1.190. Material: 1.1.191. Material: 1.1.192. Material:			
1.1.193. Material: 1.1.194. Material: 1.1.195. Material:							

			
Servicestufe			
Mercedes-Benz	Auftragsschein-Gesetz & Co. KG In der Lach 76 Wunderstein	Datum Laufleistung Service A	01.06.2028 121041 km
Mercedes-Benz	Auftragsschein-Gesetz & Co. KG In der Lach 72 - 76 Wunderstein	Datum Laufleistung Service B	07.11.2025 97301 km
Mercedes-Benz	Auftragsschein-Gesetz & Co. KG In der Lach 72 - 76 Wunderstein	Datum Laufleistung Service A	04.03.2028 128271 km
Mercedes-Benz	Auftragsschein-Gesetz & Co. KG In der Lach 72 - 76 Wunderstein	Datum Laufleistung Service B	28.08.2028 49181 km
Mercedes-Benz	Auftragsschein-Gesetz & Co. KG In der Lach 72 - 76 Wunderstein	Datum Laufleistung Service A	18.12.2023 11422 km

Druckdatum: 24.07.2025

Seite 6

		Mercedes-Benz	
Servicebericht 4			
Mercedes-Benz	Autostar Leasing GmbH & Co. KG	Datum:	01.11.2020
	In der Laich 72 - 116	Rep.-Anh. Nr.	007119
	Wendeböden	Laufleistung	97362 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten	
Service	Service B	Service B mit Plus-Paket	☒
Wechselmerkmale	14000	Ausführung	
Wartungsfreie	1,5 Tage		
Wartungsfreie	525 km	Es zum nächsten fälligen Service	☒
Ölqualitäts/Viskosität		Mercedes-Benz Multigrade	☒
Wasserschnee 4	Motul Öl	Güsse gegen Durchschüttung	☒
Ölqualitäts	225,52	Service-Intervall nach Vorgabe der	
Viskosität		Mercedes-Benz AG	☒
		Eingetragen	☒
		Zusatzarbeiten nach Vorgabe der	
		Mercedes-Benz AG	☒
		Durchgeführt	☒



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug: S 190 4
Einschleissung: 14.06.2023
VIN: W14M1ABPP524K05

Nächster Service: 06.2027 140043 km
Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Intervalle in Bezug auf die Wartung, Inspektion und Serviceintervalle sowie die Durchführung der nächsten Service.

Servicebericht 5
Mercedes-Benz: Auftrags-Lieferant GmbH & Co. KG Datum: 01.06.2024
In der Lach 76 Reg.-Zahl: Nr. 963407
Werkstatt: Laufleistung: 121141 km

Durchgeführte Service
Service: Service A
Werkstattdiagnose: S240
Reifendruck: 187 Tage
Reifenabnutzung: 1261 km

Qualität/Verhalten
Reparatur: Motor Öl
Qualität: 229.52
Verhalten:

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus Paket

Abmessen

Zusatz zum Service: Batterie

Für Service/Inspektion annehmen

Bis zum nächsten Service

Mercedes-Benz Mobil

Garantie gegen Durchbruch

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Umgelassen

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)