



Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

EZ 08/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 118.200km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2539051F320142	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.200km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.413 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.023km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	50	Kotflügel vorne rechts	50
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	30 	Heckklappe	90
Dach	60		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

- | | |
|---|---|
| • Heckleuchten LED | • Infotainment-System: Mercedes me connect |
| • Innenausstattung: Holz Linde | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | • Radstand 2873 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tempomat | • Unterfahrschutz (Chrom) |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Intelligent Light System LED |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.08.17	11313	EWK000842	2	1.02	125/1200	210
M1	1	AC		4671		1930
WDC2539051E320142	2			1668		1845
Mercedes-Benz					100	
204 X				143	2500	2500
R70RP1				1230	1270	
CZAA05Q4				1230	1270	
				76	2850	74
GLC 220 d 4MATIC				2500	750	5
Daimler (D)				235/55 R19 101V		
Fa. z. Pers. bef. b. 8 Spl.				235/55 R19 101V		
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W						7/-
EURO6;W:PI/CI: M. N1 1				61*2001/116*0480*53		
Diesel				24.02.17	1	EU091345
Q002	36W0	2143				
P. 1: 3000-4200*F. 1/P. 2: +100 h. Anh. Betr. *7. 2/8. 2: +120 h.						
Anh. Betr. *Stufe PM 5. ab Tag Erstauf. *Fa ist bei werke						
seitig montiert. AHK u. ESP m. spez. fahrdyn. Stabi. Syst. f.						
Anh. Betr. f. Tempo 100 km/h Gem. 5. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z.						
STVO ausgestattet.						

[illegible]

Servicehistorie			Mercedes-Benz
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW SA & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	19/07/2023 150123 km Service A
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW SA & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	04/07/2022 151113 km Service A
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	05/07/2020 13984 km Service A
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	05/08/2021 89012 km Service A
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	21/09/2021 47123 km Service B
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	03/04/2020 34813 km Service A
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	29/04/2019 24608 km Service B
Mercedes-Benz	STERNA-MATHEW GmbH & Co. KG Tahlehnweges Landstraße 35 Lüdingburg	Danach Luftkühlung Service	05/08/2018 18123 km Service A
Mercedes-Benz	Zachmann AG Friedenstraße 25 Kupferdamm	Danach Luftkühlung Service	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)