



## Opel Insignia Edition

EZ 07/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 108.901km  
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
 Fahrzeugstandort: 31\*\*\*  
 Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                              |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Insignia Edition [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, Edition, 2018 - 2020] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>W0VZM8EG6K1057256                                                                     | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>108.901km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                             | Leistung<br>170 PS (125 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.956 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                       | Letzter Service<br>91.748km                 | Letzter Service am<br>02/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                   | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>07/2019                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                              | CO2-Emissionen<br>167g/km (WLTP)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

  
(1 mm)

Vorne rechts

  
(1 mm)

Hinten links

  
(4 mm)

Hinten rechts

  
(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 250  | Beifahrertür             | 250  |
| Kotflügel vorne links   | 230  | Kotflügel vorne rechts   | 240  |
| Türe hinten links       | 260  | Türe hinten rechts       | 250  |
| Seitenteil hinten links | 220  | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 200  | Heckklappe               | 230  |
| Dach                    | 230  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Fahrzeug Foliert

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

- |                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer                                       | • Reifendruckwarner                        |
| • Rußpartikelfilter                                       | • Seitenairbag vorn                        |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)   |
| • Start/Stop-Anlage                                       | • Tagfahrlicht LED                         |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                              | • Wegfahrsperre                            |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)     |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner                    | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung            | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                | • Audiobedienung am Lenkrad                |
| • Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4             |                                            |



## Sonderausstattung

- |                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen             | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro             |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)             | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                   | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                      |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten          | • Sicht-Paket                                             |
| • Sitzheizung vorn                         | • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                        |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze       | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze           |
| • Luftfeuchtesensor                        | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                        |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik        |                                                           |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

[illegible]

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)