



Ford Custom 300 L1 Tourneo Titanium

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 183.785km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 300 L1 Tourneo Titanium [DE - Bs4 2.2 TDCi EU5, 300 L1 Titanium, 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3FC63798	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	370 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	135	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Sitze hinten liegen lose rum nicht eingebaut Heckklappen Abdeckung gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Doppelschließanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fondraumheizung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Lenkrad (Leder)
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Doppelklimaanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Motor 2,2 Ltr. - 114 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand 2933 mm |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Schmutzfänger vorn | • Seitenschutzleisten in Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum |
| • Stoßfänger in Wagenfarbe | • Titanium |
| • Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Verglasung stark getönt | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Audio-Navigationssystem Ford SD |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radioempfang Digital (DAB) | • Rückfahrkamera mit Farbdisplay |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Schmutzfänger vorn und hinten | • Seitenairbag |
| • Sicht-Paket Premium | • Sitz-Paket 35: Fahrersitz (4-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag, Leder |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.03.2015	B560	BF9001032	24	14	1147-3500	17
MI	AF		4972-5120		2032-2032	
WFOJXTT3FC063798	2		1982-1982		2142-2142	
FORD			-	112		
VAC			172	3000	3000	
CVT10DX			1600	1550		
DENLAZ-BSAUA			1600	1550		
			077	02625	074	
Tourneis Custom			2200	750	31	
FORD 10J			215/65R16C	109/107		
E21.2.Pers.Bef.B. 8 Spl.			215/65R16C	109/107		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*195/2013K						
EURO-NCI-Misore ennemig						
Diesel						
000Z	35KO	2195				
*WW. AIR LI. LONG*TECHN.EUL.GES-WASSE D.TUCHKOMBINATION						
:5100*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)