



Seat Exeo Sport

EZ 12/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 159.120km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Exeo Sport [DE - Kb5 1.8 TSI EU5, Sport, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ3RZDR003355	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.181km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	170	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Adaggio (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V T FSI / TSI | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht LED |
| • Traction-Control-System (TCS) | • Türgriffe außen lackiert |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Elektrik-Paket 2 | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Winter-Paket | • Luftgütesensor Außenluft (automatische Umluftschaltung) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











03.12.2012	7593	AFE00007	2	1	118/4500	218
M1	AC		4566-4741	1772		
VSSZZZ3RZDR003355	3		1454	1555		
SEAT				80		
3R			172	2040	2040	
ACCDH8X0			1075	1090		
SGFM61X0047MQN			1075	1090		
			81	3420	73	
			1300	750	5	
EXEO ST						
SEAT (E)			205/55 R16 91V			
FZ Z.PERS.BER.B. 8 SPL			205/55 R16 91V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*566/2011E			WEISS		0	
EURD5;F;P/CI; M; N1 I			E9*2001/116*0072*10			
BENZIN			26.04.2012	K	GD490274	
0001	35F0	1798				
O.1:1500 BIS 8% STEIG. *ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.3340KG*WW.AH						
K LT. EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.12.2012*						

Bitte zusammen mit dem Fahrzeug
Wiederinbetriebnahme aufbewahren.

Defektur des Fahrers:

Defektur	Beschreibung
1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Modell
3	Typ/Varianten
4	Technische Beschreibung
5	Fahrzeugidentifikationsnummer
6	Verbleibende zulässige Gesamtmasse in kg
7	Im Zulassungsgesamtwert zusätzliche Bescheinigung in kg
8	Maximaler in kg zulässiger Gesamtmasse in kg (Gesamt)
9	Werkstatt/Station
10	Datum dieser Zulassung
11	Fahrzeugfarbe
12	Hersteller der EG-Typenbezeichnung oder Abk.
13	Art der der Fahrer
14	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
15	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
16	Werkstatt/Station
17	Werkstatt/Station
18	Werkstatt/Station
19	Werkstatt/Station
20	Werkstatt/Station
21	Werkstatt/Station
22	Werkstatt/Station
23	Werkstatt/Station
24	Werkstatt/Station
25	Werkstatt/Station
26	Werkstatt/Station
27	Werkstatt/Station
28	Werkstatt/Station
29	Werkstatt/Station
30	Werkstatt/Station
31	Werkstatt/Station
32	Werkstatt/Station
33	Werkstatt/Station
34	Werkstatt/Station
35	Werkstatt/Station
36	Werkstatt/Station
37	Werkstatt/Station
38	Werkstatt/Station
39	Werkstatt/Station
40	Werkstatt/Station
41	Werkstatt/Station
42	Werkstatt/Station
43	Werkstatt/Station
44	Werkstatt/Station
45	Werkstatt/Station
46	Werkstatt/Station
47	Werkstatt/Station
48	Werkstatt/Station
49	Werkstatt/Station
50	Werkstatt/Station
51	Werkstatt/Station
52	Werkstatt/Station
53	Werkstatt/Station
54	Werkstatt/Station
55	Werkstatt/Station
56	Werkstatt/Station
57	Werkstatt/Station
58	Werkstatt/Station
59	Werkstatt/Station
60	Werkstatt/Station
61	Werkstatt/Station
62	Werkstatt/Station
63	Werkstatt/Station
64	Werkstatt/Station
65	Werkstatt/Station
66	Werkstatt/Station
67	Werkstatt/Station
68	Werkstatt/Station
69	Werkstatt/Station
70	Werkstatt/Station
71	Werkstatt/Station
72	Werkstatt/Station
73	Werkstatt/Station
74	Werkstatt/Station
75	Werkstatt/Station
76	Werkstatt/Station
77	Werkstatt/Station
78	Werkstatt/Station
79	Werkstatt/Station
80	Werkstatt/Station
81	Werkstatt/Station
82	Werkstatt/Station
83	Werkstatt/Station
84	Werkstatt/Station
85	Werkstatt/Station
86	Werkstatt/Station
87	Werkstatt/Station
88	Werkstatt/Station
89	Werkstatt/Station
90	Werkstatt/Station
91	Werkstatt/Station
92	Werkstatt/Station
93	Werkstatt/Station
94	Werkstatt/Station
95	Werkstatt/Station
96	Werkstatt/Station
97	Werkstatt/Station
98	Werkstatt/Station
99	Werkstatt/Station
100	Werkstatt/Station

Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
im Auftrag

Seefeld


COC Papiere

GD 490274

SEAT
3R
ACCDH8X0
SGFM61X0047MQN
EXEO ST
SEAT (E)
7593
VSSZZZ3RZDR003355
FZ Z.PERS.BER.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*566/2011E
EURD5;F;P/CI; M; N1 I
BENZIN
0001
35F0
1798

11/18/4500
1772
1454
1555
80
2040
1090
1090
3420
750
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
WEISS
E9*2001/116*0072*10
26.04.2012
K
GD490274

Diese Zulassungsbescheinigung Teil II wurde als Ersatz für die ungültig erklärte und ausgetauschte Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. W2435066 ausgestellt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrer­t­ur (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Beifahrer­t­ur (Delle)



Beifahrer­t­ur (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­t­ur (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­t­ur (Kratzer, Lackschaden, Delle)



T­ur­e hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)