



## Audi A5 Cabriolet

EZ 07/2016 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |  
106.955km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 58\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                         |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A5 Cabriolet [DE - Ca2 2.0 TFSI EU6, (Facelift) 2015 - 2016] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                         | FIN<br>WAUZZZ8F9HN000178                                                                | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>106.955km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                        | Leistung<br>230 PS (169 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Nein                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>89.249km                 | Letzter Service am<br>10/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>4                                                                              | Türen<br>2/3                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>07/2016                                        | Farbe<br>Braun                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                         | CO2-Emissionen<br>160g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (3 mm)<br>Kratzer                                                                 | (3 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              |

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden Riss Bruch

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                               | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                                                                                    | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 80  | Kotflügel vorne rechts   | 250  |
| Türe hinten links       | -                                                                                      | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                    | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 140                                                                                    | Heckklappe               | 140                                                                                       |
| Dach                    | -                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Optik, Antrieb ölflecht.

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI KAT (CNCE)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Original Fahrzeug Farbe: TEAKBRAUN
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI



## Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Getränkehalter hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Türarmlehnen beledert
- Audi music interface
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht- und Regensensor
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)