



Seat Ateca FR 4Drive

EZ 06/2023 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 82.788km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca FR 4Drive [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, FR 4Drive OPF, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5F8P6567254	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.809km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer zwei Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Brillenfach
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel grau
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung

- | | |
|---|---|
| • Fußraumbeleuchtung vorn LED | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Heckspoiler Wagenfarbe |
| • Innenraumlicht-Paket LED | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Mobile Online Dienste Seat Connect |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI |
| • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | • Notrufsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: AZUL ENERGY | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Pedale Aluminium-Design |
| • Progressivlenkung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand 2630 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • SEAT Media-System Plus |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer Voll-LED | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger FR-Design |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Business-Paket Navigation |
| • Frontscheibe heizbar | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Reserverad als Notrad | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernverriegelung im Kofferraum |

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Uni-Lackierung Energy-Blau | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.2023	7563	AND00318-6	2	2	1404200	214
M1	AC		4381		1841	
V86ZZZF8P667254		4	1625		1589	
SEAT			183	36		
RFP			1090	2090	2090	
6XDRHAX1			1090	1050		
AD75AD70C00748IML18188OAF16			75	3750	57	
SEAT ATECA			1900	750	5	
SEAT (E)			225/50 R18 95W			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R18 95W			
Kontrollmaschine			Blau		5	
715/2007*2018/1832AP			ed*2007148*6394*38			
EURO6:WLTP:AP:PUC: M. N11			07.02.2023	K	GO527595	
Benutz						
0001	36AP	1984				
7.2/8.2: +45 h. Anhängerbetrieb* O. 1:2000 bis 6% Steig. *nach z						
ul. Ges-Masse d. Zugkombination: 3990kg*ww. AHK II. EGTG*						

Datum der Auslieferung	ATECA 2.0 TSI 180 DQAA
	2023-06-21
Inspektion mit Ölwechsel (freiwillig)	
Datum	2023-07-28
Laufleistung	60839 km
Auftragnummer	2023414224
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Sechszylinder-Service ☒ Wartungsarbeiten ☒ Öl-Filter-Wechsel ☒ Öl-Filter-Wechsel
Durchgeführt von	Fachler Speckmannstraße 30 91228 Ansbach Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Patentschutz	Bei allen ersten und ungetriggerten Verschleißerscheinungen muss der Versicherungsnehmer, selbst dieser gilt
Vereinbarung der Werkstoffe	
Datum	2023-05-20
Laufleistung	20908 km
Aktion: WTH durchgeführt	Fachler
Durchgeführt von	Speckmannstraße 30 91228 Ansbach Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)