



Peugeot 206 Cabriolet CC

EZ 01/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 125.914km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 206 Cabriolet CC		
Kategorie Limousine	FIN VF32DNFUF42823769	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.914km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	265 
Kotflügel vorne links	350 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	105 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Cabrio, Dach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeig Motorölstand
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang - Typ: MA ...
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Öltemperatur
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten seitlich
- Bremsanlage: Teves
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang - Typ: MA ...
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sportsitze vorn | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • Generator 70 A | • Reifen 195/55 R15 ..H |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)