



Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 08/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 81.976km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Allstar BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHP013918	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.925km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY	



Sonderausstattung

• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Raucher-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Einparkhilfe vorn und hinten

- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweis B

1. Bei einem defekten Bremsen...	10. Nach einem Sturz (Sturzschaden)...
2. Ein defektes Bremsen...	11. Ein defektes...
3. Ein defektes...	12. Ein defektes...
4. Ein defektes...	13. Ein defektes...
5. Ein defektes...	14. Ein defektes...
6. Ein defektes...	15. Ein defektes...
7. Ein defektes...	16. Ein defektes...
8. Ein defektes...	17. Ein defektes...
9. Ein defektes...	18. Ein defektes...

Informationen zur Kennzeichnungsprüfung

Abb. 12: Kennzeichnungsprüfung, die für die Fahrzeug- und Fahrzeugkomponenten...

Kennzeichen	Bezeichnung	Charakteristik	Bezeichnung
1	1. Kennzeichen	1. Kennzeichen	1. Kennzeichen
2	2. Kennzeichen	2. Kennzeichen	2. Kennzeichen
3	3. Kennzeichen	3. Kennzeichen	3. Kennzeichen
4	4. Kennzeichen	4. Kennzeichen	4. Kennzeichen
5	5. Kennzeichen	5. Kennzeichen	5. Kennzeichen
6	6. Kennzeichen	6. Kennzeichen	6. Kennzeichen
7	7. Kennzeichen	7. Kennzeichen	7. Kennzeichen
8	8. Kennzeichen	8. Kennzeichen	8. Kennzeichen
9	9. Kennzeichen	9. Kennzeichen	9. Kennzeichen
10	10. Kennzeichen	10. Kennzeichen	10. Kennzeichen
11	11. Kennzeichen	11. Kennzeichen	11. Kennzeichen
12	12. Kennzeichen	12. Kennzeichen	12. Kennzeichen
13	13. Kennzeichen	13. Kennzeichen	13. Kennzeichen
14	14. Kennzeichen	14. Kennzeichen	14. Kennzeichen
15	15. Kennzeichen	15. Kennzeichen	15. Kennzeichen
16	16. Kennzeichen	16. Kennzeichen	16. Kennzeichen
17	17. Kennzeichen	17. Kennzeichen	17. Kennzeichen
18	18. Kennzeichen	18. Kennzeichen	18. Kennzeichen

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)