



Citroen DS3 SoChic

EZ 01/2014 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 119.385km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung DS3 SoChic [DE - Ca2 1.2 VTi/PureTech 82 EU5, SoChic, 2013 - 2014]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF7SBHBMZ0DW670396	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.385km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.572km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Rost	Rost, Kratzer	Rost	Rost

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	200 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende (Chrom)
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Duftspender integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, schwarz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

- | | |
|--|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten verchromt |
| • Sicherheits-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • Verdeckbezug Stoff schwarz |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzbremsleuchte |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • Außenspiegel verchromt | • Connecting-Box |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Box |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












14.01.2014	3001	AS100015 2	02	01	0060/05750	1715	01165
M1	AB		03948				
VF7SBHM20CW670396	5		1458	1483			
CITROËN				00046			
S			0112	001532		001532	
SBHM2*			00900	00790			
SBHM20			00900	00790			
			74	03750		73	
DS3 CABRIO			01100	0520		005	
CITROËN (F)			195/55R16 81T				
F2.2.1653-BEF.B. 8 SPL.			195/55R16 81T				
SCHRAEGECLIMOUSINE							
715/2007*636/2012J							
EUR6573:PI/CI: N. N1-I			e2*2007/46*0003*27				
BENZIN			23.09.2013			SE019227	
0001	3530	01199					
TECHN. SUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2332KG*DATUM ZUS							
EMISSIONSKLASSE: 14.01.2014****							



[illegible]

WARTUNGSNACHWEIS		Datum: 8.14.18 km: 68314	
Normale Betriebsbedingungen	☒ Erschwerte Betriebsbedingungen	Normale Betriebsbedingungen	☒ Erschwerte Betriebsbedingungen
by 15 AC-Wartung + Desinfektion, Hilfspumpen Stempel der Werkstatt CITROËN 1672 Friedrich Reil GmbH Postfach 112 Werkstatt Tel: (0551) 99877-0		Stempel der Werkstatt CITROËN 2865 Adac/AVA Homburg GmbH & Co. KG Hainbühlener Weg 34 22941 Bargteheide Tel: (04302) 97 06-0 Fax: 97 06 31	
Nächste Wartung*	bei 36445 km bzw. am 23.14.2022	Nächste Wartung*	bei 93331 km bzw. am 8.4.19
Datum: 11.04.2023 km: 74053		Datum: 01.04.2024 km: 91539	
Normale Betriebsbedingungen	☒ Erschwerte Betriebsbedingungen	Normale Betriebsbedingungen	☒ Erschwerte Betriebsbedingungen
Stempel der Werkstatt CITROËN 2865 Adac/AVA Homburg GmbH & Co. KG Hainbühlener Weg 34 22941 Bargteheide Tel: (04302) 97 06-0 Fax: 97 06 31		Stempel der Werkstatt CITROËN 2865 Adac/AVA Homburg GmbH & Co. KG Hainbühlener Weg 34 22941 Bargteheide Tel: (04302) 97 06-0 Fax: 97 06 31	
Nächste Wartung*	bei 92144 km bzw. am 10.4.2023	Nächste Wartung*	bei 104 km bzw. am 04.2021
*Ergänzigende Wartungsarbeiten beachten			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Fahrertür (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)