



Opel Corsa Color Edition ecoFlex

EZ 07/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 101.383km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Color Edition ecoFlex [DE - LimS5 1.4 EU6d-T, Color Edition ecoFlex S/S, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN W0V0XEP68K4445265	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.383km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.032km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 153g/km (WLTP) 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Design-Paket
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole Klavierlack
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Funktions-Paket | • Gepäck-/Laderaumboden doppelt |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Info-Display, groß |
| • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Paket 2 | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)